

AF 4000

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE MÁQUINA
Motoniveladora

KOMATSU

Cliente:	Responsável:	Fone: 51982351687
Equipamento: Vibro ACABADOR	Série: 0426	Série do motor:
		Horimetro: 5995

FOTOS ENTRADA: <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO	ENTRADA		SAIDA	
	B	R	B	R
Item				
1 - Dentro da cabine do operador				
1.1-Verificação de manutenção		X		
1.2-Verificação de falhas		X		
1.3-Luzes	X			
1.4-Limpador		X		
1.5-Buzina	X			
1.6-Assento do operador	X			
1.7-Filtro do ar condicionado		X		
1.8-Alarme de ré	X			
1.9-Freio	X			
1.10-Acelerador/Abafador	X			
1.11-Freio de estacionamento	X			
1.12-RPM	X			
1.13-Alavanca direcional	X			
1.14-Alavanca do equip. trabalho	X			
1.15-Vidros		X		
1.17-Painel monitor	X			
1.18-Indicador temp. d'água	X			
1.19-Indicador temp. transmissão	X			
1.20-Indicador temp. hidráulico	X			
1.21-Indicador temp. torque	X			
1.22-Indicador nível de combustível	X			
1.23-Horimetro				
1.17-Retrovisores		R		
1.18-Trava da cela		X		
1.19-Trava diferencial		X		
2 - Motor				
2.1-Nível do óleo lubrificante	X			
2.2-Filtro lubrificante		X		
2.3-Filtro do combustível		X		
2.4-Filtro de ar		X		
2.5-Tubo de escape	X			
2.6-Silencioso	X			
2.7-Bomba d'água	X			
2.8-Tensionador da correia	X			
2.9-Correia do motor	X			
2.10-Alternador	X			
2.11-Motor de partida	X			
2.12-Radiador	X			
2.13-Tampa do radiador	X			
2.14-Mangueiras do radiador	X			
2.15-Reservatório de expansão	X			
2.16-Compressor do ar condicionado	/	R		
2.17-Correia do ar condicionado	X			
2.18-Vazamentos motor	X			
2.19-Vazamentos radiador	X			
2.20-Chicote el. Motor	X			
Possui nota fiscal de Transporte? () Sim, n (R) Não				
Legenda: (B - Bom), (R - Ruim)				

FOTOS SAÍDA: () SIM () NÃO	ENTRADA		SAIDA	
Item	B	R	B	R
3 - Transmissão				
3.1-Nível de óleo da transmissão		X		
3.2-Vareta do nível de óleo		X		
3.3-Filtro do óleo da transmissão		X		
3.4-Transmissão - Funcionamento		X		
4 - Eixo dianteiro				
4.1-Cilindros do eixo dianteiro		X		
4.2-Pinos e buchas		X		
4.3-Suporte/barra do eixo dianteiro		X		
5 - Comando final				
5.1-Nível de óleo dos tanden		X		
5.2-Tanden - Vazamento		X		
5.3-Tanden - Funcionamento		X		
5.4-Nível de óleo do diferencial		X		
5.5-Diferencial - Vazamento		X		
5.6-Diferencial - Funcionamento		X		
5.7-Rodas		X		
5.8-Pneus		X		
6 - Sistema hidráulico				
6.1-Tanque hidráulico		X		
6.2-Tampa do tanque hidráulico		X		
6.3-Filtro hidráulico		X		
6.4-Comando hidráulico - Vazamento		X		
6.5-Comando hidráulico - Func.		X		
6.6-Bomba hidráulica - Vazamento		X		
6.7-Cilindros hidráulicos		X		
6.8-Mangueiras e tubulações		X		
6.9-Visor de nível do tanque hidr.		X		
7 - Equipamento de trabalho				
7.1-Lâmina				
7.2-Bordas cortantes da lâmina				
7.3-Cilindros hidráulicos da lâmina				
7.4-Calços do deslize da lâmina				
7.5-Gira círculo				
7.6-Cilindros do gira-círculo				
7.4-Pinos e buchas		X		
7.5-Escarificador				
7.6-Dentes do escarificador				
7.7-Cilindro hidráulico do escarificador				
8 - Proteções e laterais				
8.1-Proteção inferior do motor		X		
8.2-Tampa compartimento do motor		X		
8.3-Proteções da mangueiras		X		
8.4-Proteção lateral do motor		X		
8.5-Escadas laterais				
9 - Diversos				
9.1-Baterias		X		
9.2-Lubrificação geral		X		
9.3-Ar condicionado - Funcionamento				
9.4-Chicote elétrico		X		
9.5-Antena Komtrax e rádio				

Problemas encontrados: (se RUIM, relacionar com comentário)

Nº MOTOR 36757095

EM PLENO FUNCIONAMENTO

Comentários do cliente/operador:

Check list data entrada: 18.8.23 Nome técnico responsável: Helison Ass: [Assinatura]