



24120700056000

 GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC	
LAUDO TÉCNICO N° 106/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>
CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>	
ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	
LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS	
PROA N°: 24/1207-0005600-0	
ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.	
UNIDADE: DLP	
6/1/2025	
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	
PLACA: EQP4278	ITEMS AVALIADOS
PREFIXO: Pref DTERS 63924	Bom
TIPO/MARCA: QUADRICICLO POLARIS	Regular
MODELO: SPORTSMAN 570, 44HP	Péssimo
COR: VERMELHA	Faltante (QUANT)
CHASSI: 3NESEA572JM200058	1- MOTOR
ANO DE FAB./MODELO: 2017	2- AGREGADOS MOTOR
RENAVAM: N/C	3- CAIXA/CÂMBIO
POTÊNCIA: 44HP	4- AGREGADOS CAIXA
QUILOMETRAGEM: N/C	5- SISTEMA DIREÇÃO
COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	6- SISTEMA DE FREIOS
N° DO MOTOR: N/C	7- SISTEMA ELÉTRICO
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO
PARADO MOTIVO: VIATURA + 10 ANOS	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	10- SIST. ARREFECIMENTO
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	11- AGREGADOS SIST. ARREF.
CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?	12- SISTEMA SUSPENSÃO
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE
	14- CARROCERIA
	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS
	16- BANCOS
	17- FORRAÇÕES
	18- DIFERENCIAL
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (APE): 13.037,35	
OBSERVAÇÕES GERAIS	
<p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do equipamento encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 15, baseada neste Laudo emitido pela CAVE, o referido equipamento apresenta corrosão numeral de chassi, demais avarias que impossibilitam a recuperação, bem como a inexistência de cadastro junto ao órgão DETRAN/RS, diante do exposto encaminhamos a mesma para desativação.</p>	
CONCLUSÃO	
<p>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como MATERIAL FERROSO.</p>	
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC	
<p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p>	<p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274 <i>SGT Hoff</i></p>
<p>Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p> <p>E será classificado como:</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input checked="" type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável</p>	<p>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER SD QPBM Matrícula: 4550072 <i>Lucas Dore Prediger</i></p>
<p>PORTARIA CBMRS N° 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, CAVE publicada no DOE n° 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024, Pág.104 a 106</p>	
<p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER SD QPBM Matrícula: 4357671 <i>Israel Samuel Becker</i></p>	