

 LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO						
Secretaria:						
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: Instituto Geral de Perícias				UNIDADE:		
LOCAL DE INSPEÇÃO : Rua Comendador Alvaro Guaspari, 40 - Bairro: Floresta - Porto Alegre/RS				DATA: 05/11/2024		
PROA Nº: 24/1205-0002617-5		ASSUNTO:				
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: JJQ8883		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 17.201		1- MOTOR				Obs. 1 e 2
TIPO/MARCA: FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX		2- AGREGADOS MOTOR				Obs. 1 e 2
MODELO: FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX		3- CAIXA/CÂMBIO		x		Obs. 1
COR: Branca		4- AGREGADOS CAIXA		x		Obs. 1
CHASSI: 9BD17309T74202595		5- SISTEMA DIREÇÃO		x		Obs. 1
ANO DE FAB./MODELO: 2007/2007		6- SISTEMA DE FREIOS		x		Obs. 1 e 2
RENAVAM: 00925911968		7- SISTEMA ELÉTRICO				Obs. 1, 2 e 6
POTÊNCIA: 114CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				Obs. 1 e 2
QUILOMETRAGEM: 500.239		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				Obs. 1 e 2
COMBUSTÍVEL FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		10- SIST. ARREFECIMENTO				Obs. 1 e 2
Nº DO MOTOR: P20285742		11- AGREGADOS SIST. ARREF.				Obs. 1 e 2
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		12- SISTEMA SUSPENSÃO		x		Obs. 1
PARADO MOTIVO: aguardando baixa		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		x		Obs. 3
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		14- CARROCERIA			x	Obs. 1, 2 e 4
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			x	Obs. 1
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS			x	Obs. 1
		17- FORRAÇÕES			x	Obs. 1
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL				Obs. 1 e 2
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS				Obs. 5
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 23.826,00		
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 7.147,80		
OBSERVAÇÕES GERAIS						
O veículo foi sede de inundação e não deu partida, portanto limitou-se o presente trabalho a inspeção visual. Compartimento de bagagens adaptado como compartimento de detenção.						
Obs. 1: O veículo foi sede de inundação						
Obs. 2: Testes prejudicados.						
Obs. 3: Pneus em bom quanto ao desgaste das bandas de rodagem. Pneu sobressalente (estepe) em bom estado.						
Obs. 4: Avarias na região do retrovisor esquerdo, o qual estava ausente, havendo fita isolante envolta em seu suporte de fixação.						
Obs. 5: O macaco, triângulo, chave de roda e as luzes intermitentes de emergência (giroflex) não foram localizados.						
Obs. 6: Ausência da bateria.						
CONCLUSÃO:						
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico 1: William Pedro dos Santos Barbosa Matrícula: 4503392 		Responsável 2: Felipe Mendes Martins Matrícula: 4824466 		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE 26/10/2021 pág. 207		Responsável 3: Rita de Cassia de Souza Gehm Matrícula: 3497070/01 