

O.S. Nº: 082495

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA



	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
	082495	30/06/2026	00-18579 Plataforma Autopropelida Tipo Tesoura GS-26/46 DC - N. Serie 00-18579
Informações Gerais			Padrões de Execução
Filial: 2 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA Código do Contrato: Cliente: 00721 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA Solicitante/Funcionário: 00610 - KARZELI FELIX DE SA Responsável: 00638 - JEFERSON CERQUEIRA NUNES Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:			Prazo de Entrega: 30/06/2026 Início Parada: 08:10 Fim Parada: 11:57 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0
Serviço Solicitado: Check list de venda			
Observações: Número da bateria:ACD-000437 Modelo da Bateria: TROJAN Ano da bateria: 2023 Nivel de elétrolito (água): conforme Tensão antes do processo (em vazio): 6V Processos aplicados: Através do steer e da função de elevação do equipamento. Tensão de bateria (sob estresse): 4.6V Medição com densímetro:1.175/ 1.175/ 1.175 Aprovada? Sim (x) Não () Número da bateria:ACD-000438 Modelo da Bateria: TROJAN Ano da bateria: 2023 Nivel de elétrolito (água): conforme Tensão antes do processo (em vazio): 6.0V Processos aplicados: Através do steer e da função de elevação do equipamento. Tensão de bateria (sob estresse): 4.5V Medição com densímetro:1.175/ 1.175/ 1.175 Aprovada? Sim (x) Não () Número da bateria:ACD-000435 Modelo da Bateria: TROJAN Ano da bateria: 2023 Nivel de elétrolito (água): conforme Tensão antes do processo (em vazio): 5.8V Processos aplicados: Através do steer e da função de elevação do equipamento. Tensão de bateria (sob estresse): 4.5V Medição com densímetro:1.1275/ 1.175/ 1.175 Aprovada? Sim (x) Não () Número da bateria:579-6795 Modelo da Bateria: TROJAN Ano da bateria: 2022 Nivel de elétrolito (água): conforme Tensão antes do processo (em vazio): 6.2V Processos aplicados: Através do steer e da função de elevação do equipamento. Tensão de bateria (sob estresse): 5.2V Medição com densímetro:1.225/ 1.225/ 1.225 Aprovada? Sim (x) Não ()			
Observações do Plano:			
E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO			
E	P	N	Descrição
✓			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)
✓			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO
✓			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
✓			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
✓			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO
✓			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO
✓			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO
✓			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO
✓			009-BANCO DE BATERIAS
✓			010-HORÍMETRO
✓			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA

✓			012-GIROFLEX					
✓			013-PORTA MANUAL					
✓			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)					
E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real	
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
Executante				Início do Serviço		Fim do Serviço		Tempo
00638 - JEFERSON CERQUEIRA NUNES				30/06/2026 08:10		30/06/2026 11:57		03:47
Classificação da Visita					Responsabilidade da Falha			
Produtiva					Estaf			
Assinatura da O.S.								
 SIGM-Jeferson Cerqueira Nunes 30062026-094350								
Relatório Fotográfico - Registro de Serviços								
camera_30_06_2026_09_11_48.jpg				camera_30_06_2026_09_12_28.jpg				
								

camera_30_06_2026_09_12_43.jpg



camera_30_06_2026_09_20_16.jpg



camera_30_06_2026_09_21_08.jpg



camera_30_06_2026_09_21_31.jpg



camera_30_06_2026_09_22_04.jpg



camera_30_06_2026_09_22_25.jpg



camera_30_06_2026_09_22_46.jpg



camera_30_06_2026_09_24_18.jpg



camera_30_06_2026_09_24_40.jpg




camera_30_06_2026_09_25_30.jpg



camera_30_06_2026_09_31_27.jpg



camera_30_06_2026_09_31_45.jpg



camera_30_06_2026_09_32_09.jpg



camera_30_06_2026_09_32_58.jpg



camera_30_06_2026_09_33_18.jpg



camera_30_06_2026_09_34_10.jpg



camera_30_06_2026_09_34_41.jpg



camera_30_06_2026_14_37_04.jpg



camera_30_06_2026_14_37_24.jpg

30/06/2026 14:37:24
[-12.8876552,-38.3101142]

Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento