



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Petróleo do Estado		LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO			
Secretaria					
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>	
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR		LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua : Baltazar de Oliveira Garcia nº2132, Costa e Silva		UNIDADE: 20º BPM	
PROCESSO Nº: 23/1203-0028218-0		ASSUNTO: Avaliação Viatura		DATA: 08/10/2024	
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA: IUG7236		ITENS AVALIADOS			
PREFIXO: 8793		BOM Regular Péssimo Faltante (QUANT)			
TIPO/MARCA: AUTOMOVEI/RENAULT		1- MOTOR			
MODELO: SANDERO		2- AGREGADOS MOTOR			
COR: BRANCA		3- CAIXA/CÂMBIO			
CHASSI: 93YBSR76HJD626384		4- AGREGADOS CAIXA			
ANO DE FAB./MODELO: 2013		5- SISTEMA DIREÇÃO			
RENAVAM: 533580200		6- SISTEMA DE FREIOS			
POTÊNCIA: 106CV		7- SISTEMA ELÉTRICO			
QUILOMETRAGEM: 150730		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			
Nº DO MOTOR: K7MM764Q038571		10- SIST. ARREFECIMENTO			
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			
PARADO MOTIVO: MOTOR TRANCADO		12- SISTEMA SUSPENSÃO			
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		14- CARROCERIA			
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? Leilão		16- BANCOS			
		17- FORRAÇÕES			
		18- DIFERENCIAL			
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 30.393,00			
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.600,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS					
DANO: RETIFICA COMPLETA MOTOR, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, PARA CHOQUE DIANTEIRO, PARA CHOQUE TRASEIRO, PARA LAMA DIANTEIRO ESQUERDO.					
CONCLUSÃO: Após exames realizados, concluímos que o veículo deverá ser desativado e classificado como recuperável conforme prevê Decreto nº50.033/13, devido seu concerto ter atingido mais de 40% do valor venal da tabela Fiipe.					
Nos termos da Instrução Normativa declaramos que o veículo deverá ser: concertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico: ANGELO BRIZOLLA DE AZEREDO- Sd QPM-1 ID FUNCIONAL: 4389220		Responsável 1: VICTORIA RAMOS DA CRUZ - Cap PM QOEM ID FUNCIONAL: 4362624	
Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado ao uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE BI-20ºBPM nº 185/24 Nota nº 3508 23/09/2024 Página 440		Responsável 2: ALDINEI ANTONIO MORESCHI- Sd QPM-1 ID FUNCIONAL: 3141314	