

O.S. Nº: 082523

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA




	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
	082523	30/06/2026	00-18571 Plataforma Autopropelida Tipo Tesoura GS-26/46 DC - N. Serie 00-18571
Informações Gerais			Padrões de Execução
Filial: 2 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA Código do Contrato: Cliente: 00721 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA Solicitante/Funcionário: 00610 - KARZELI FELIX DE SA Responsável: 00638 - JEFERSON CERQUEIRA NUNES Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:			Prazo de Entrega: 30/06/2026 Início Parada: 13:06 Fim Parada: 17:18 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0
Serviço Solicitado: Check list de venda			
Observações: Registre o horímetro: 0.6 Número da bateria: GEL-000141 Modelo da Bateria: TIANNENG Ano da bateria: 2022 Nível de eletrólito (água): Não se aplica. Tensão antes do processo (em vazio): 4.8V Processos aplicados: Através do steer e da função de elevação do equipamento. Tensão de bateria (sob estresse): 3.2V Medição com densímetro: Não se aplica. Aprovada? Sim () Não (x) Número da bateria: GEL-000134 Modelo da Bateria: TIANNENG Ano da bateria: 2022 Nível de eletrólito (água): Não se aplica. Tensão antes do processo (em vazio): 0.3V Processos aplicados: Através do steer e da função de elevação do equipamento. Tensão de bateria (sob estresse): 0V Medição com densímetro: Não se aplica. Aprovada? Sim () Não (x) Número da bateria: GEL-000136 Modelo da Bateria: TIANNENG Ano da bateria: 2022 Nível de eletrólito (água): Não se aplica. Tensão antes do processo (em vazio): 3.9V Processos aplicados: Através do steer e da função de elevação do equipamento. Tensão de bateria (sob estresse): 2.4V Medição com densímetro: Não se aplica. Aprovada? Sim () Não (x) Número da bateria: GEL-000144 Modelo da Bateria: TIANNENG Ano da bateria: 2022 Nível de eletrólito (água): Não se aplica. Tensão antes do processo (em vazio): 4.0V Processos aplicados: Através do steer e da função de elevação do equipamento. Tensão de bateria (sob estresse): 1.8V Medição com densímetro: Aprovada? Sim () Não (x) Observações complementares: Baterias antigas de GEL que passaram nos testes de manutenção.			
Observações do Plano:			
E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO			
E	P	N	Descrição
✓			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)
✓			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO
✓			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
✓			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
✓			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO
✓			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO
✓			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO
✓			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO
✓			009-BANCO DE BATERIAS

✓			010-HORÍMETRO				
✓			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA				
✓			012-GIROFLEX				
✓			013-PORTA MANUAL				
✓			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)				
E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	

Executante	Início do Serviço	Fim do Serviço	Tempo
00638 - JEFERSON CERQUEIRA NUNES	30/06/2026 13:07	30/06/2026 17:18	04:11
Classificação da Visita		Responsabilidade da Falha	
Produtiva		Estaf	

Assinatura da O.S.



SIGN-Jeferson Cerqueira Nunes 30062026-032030

Relatório Fotográfico - Registro de Serviços

foto_30_06_2026_15_20_49.jpg

foto_30_06_2026_15_22_22.jpg



foto_30_06_2026_15_23_57.jpg



foto_30_06_2026_15_24_10.jpg



foto_30_06_2026_15_24_23.jpg



foto_30_06_2026_15_24_35.jpg



foto_30_06_2026_15_24_50.jpg



foto_30_06_2026_15_25_03.jpg



foto_30_06_2026_15_25_36.jpg



foto_30_06_2026_15_25_46.jpg



foto_30_06_2026_15_26_06.jpg



foto_30_06_2026_15_26_17.jpg



foto_30_06_2026_15_26_45.jpg



foto_30_06_2026_15_27_10.jpg



foto_30_06_2026_15_27_44.jpg



foto_30_06_2026_15_28_11.jpg



foto_30_06_2026_15_28_32.jpg



foto_30_06_2026_15_28_56.jpg



foto_30_06_2026_15_29_59.jpg



foto_30_06_2026_15_30_25.jpg



foto_30_06_2026_15_30_42.jpg	camera_30_06_2026_15_31_04.jpg
	
camera_30_06_2026_15_31_29.jpg	
	
Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento	