




2405000025922

 LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO									
Secretaria:									
ATIVACÃO	<input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCERTO	<input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO	<input type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA	<input type="checkbox"/>
ÓRGÃO: Sema							UNIDADE: RS		
LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., nº, bairro): Mecânica Golfinho na Rua Japão, 351 Bairro São João - Santa Maria - RS							DATA: 04/10/2023		
PROA Nº:							ASSUNTO: Avaliação veículo		
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO				ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
PLACA:	ISP 8075			ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)	
PREFIXO:	19.350			1- MOTOR			X		
TIPO/MARCA:	Camionete/MMC			2- AGREGADOS MOTOR			X		
MODELO:	L200 Outdoor			3- CAIXA/CÂMBIO		X			
COR:	Cinza			4- AGREGADOS CAIXA		X			
CHASSI:	93XHNK740CCB84811			5- SISTEMA DIREÇÃO		X			
ANO DE FAB./MODELO:	2011/2012			6- SISTEMA DE FREIOS		X			
RENAVAM:	406446628			7- SISTEMA ELÉTRICO		X			
POTÊNCIA:	90CV			8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X			
QUILOMETRAGEM:	175.948			9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X			
COMBUSTÍVEL:	FLEX	<input type="checkbox"/>	GAS	<input type="checkbox"/>	DIE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALC	<input type="checkbox"/>	
Nº DO MOTOR:	4D56 CR6586			10- SIST. ARREFECIMENTO			X		
VEÍCULO RODANDO:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
PARADO MOTIVO:	Veículo batido.			12- SISTEMA SUSPENSÃO		X			
POSSUI MULTAS:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	14- CARROCERIA		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?				15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X			
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?				16- BANCOS		X			
				17- FORRAÇÕES		X			
				18- DIFERENCIAL		X			
				19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X			
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):									
Pesquisa realizada em 24 de outubro de 2023.						VALOR DO VEÍCULO (FIPE):			
						R\$ 63.942,00			
						VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:			
						R\$ 10.000,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS									
Veículo batido de frente e com quilometragem elevada.									
CONCLUSÃO: Deve ser desativado da frota.									
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>				Responsável Técnico 1: Luiz Henrique da Silva Ferreira		Responsável 2: Paulo Ricardo Cardoso Mattei			
Classificado como:				Matrícula: 3573028/01		Matrícula: 2415585/01			
<input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável				Data da publicação da CAVE no DOE 26/06/2020 pág. 99		Responsável 3: Alexandre Fraga dos Santos Matrícula: 3131092/01			





24050000025922

Nome do documento: Laudo ISP 8075.pdf

Documento assinado por

Luiz Henrique da Silva Ferreira
Paulo Ricardo Cardoso Mattei
Alexandre Fraga dos Santos
ANDRÉ LUIS PINHEIRO GOULART

Órgão/Grupo/Matrícula

SEMA / PQCAMAQUA / 357302801
SEMA / PE.ITAPUA / 241558501
SEMA / JJIA / 3131092
SEMA / DIAP/SEMA / 386100701

Data

10/09/2024 15:54:14
10/09/2024 16:26:56
11/09/2024 14:35:08
11/11/2024 13:41:45

