

O.S. Nº: 083293

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR



	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
	083293	20/07/2026	124773 Plataforma Tipo Tesoura Eletrica Modelo TE10N Serie 124773
Informações Gerais			Padrões de Execução
Filial: 7 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Código do Contrato: Cliente: 24593 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Solicitante/Funcionário: 00700 - LUCAS VAZ DA SILVA Responsável: 00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:			Prazo de Entrega: 20/07/2026 Início Parada: 11:33 Fim Parada: 15:00 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0
Serviço Solicitado: O.S DE VENDA (124773)			
Observações: O.S DE VENDA: Local do atendimento: [X]Estaf []Cliente Segue abaixo RELATÓRIO FOTOGRÁFICO do atendimento. (Registro obrigatório da Parte Externa e Interna do Equipamento e Local de Uso do Equipamento). TESTE DAS BATERIAS Número da bateria: ACD-001032 Modelo da bateria: 445RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.27 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.59 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não [] Número da bateria: ACD-001030 Modelo da bateria: 445RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.27 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.62 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não [] Número da bateria: ACD-001029 Modelo da bateria: 445RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.27 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.62 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não [] Número da bateria: ACD-001031 Modelo da bateria: 445RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.27 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.62 Medição com densímetro: 1.26, 1.24, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não []			
Observações do Plano:			
E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO			
E	P	N	Descrição
			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)
			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO
			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO

			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO					
			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO					
			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO					
			009-BANCO DE BATERIAS					
			010-HORÍMETRO					
			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA					
			012-GIROFLEX					
			013-PORTA MANUAL					
			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)					
E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
Executante				Início do Serviço		Fim do Serviço		Tempo
00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA				20/07/2026 11:33		20/07/2026 12:30		00:57
00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA				20/07/2026 13:40		20/07/2026 15:00		01:20
Classificação da Visita					Responsabilidade da Falha			
Produtiva					Estaf			
Assinatura da O.S.								
								
SIGN-Messias 20072026-113515								
Relatório Fotográfico - Registro de Serviços								

foto_20_07_2026_13_56_09.heic



foto_20_07_2026_13_56_30.heic



foto_20_07_2026_13_57_06.heic



foto_20_07_2026_13_57_26.heic



foto_20_07_2026_13_57_44.heic



foto_20_07_2026_13_58_52.heic



foto_20_07_2026_13_59_29.heic



foto_20_07_2026_13_59_49.heic



foto_20_07_2026_14_00_06.heic



foto_20_07_2026_14_00_23.heic



foto_20_07_2026_14_00_59.heic



foto_20_07_2026_14_01_15.heic



foto_20_07_2026_14_01_28.heic



foto_20_07_2026_14_01_43.heic



foto_20_07_2026_14_02_18.heic



foto_20_07_2026_14_02_29.heic



foto_20_07_2026_14_03_13.heic



foto_20_07_2026_14_03_37.heic



foto_20_07_2026_14_04_08.heic



foto_20_07_2026_14_04_18.heic



foto_20_07_2026_14_04_47.heic



foto_20_07_2026_14_05_11.heic



camera_20_07_2026_14_05_41.jpg



foto_20_07_2026_14_06_16.heic



foto_20_07_2026_14_06_35.heic



foto_20_07_2026_14_07_02.heic



foto_20_07_2026_14_35_39.heic



foto_20_07_2026_14_39_18.heic



foto_20_07_2026_14_39_32.heic



foto_20_07_2026_14_39_57.heic



foto_20_07_2026_14_40_16.heic



Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento

foto_20_07_2026_14_40_50.heic



foto_20_07_2026_14_43_41.heic



foto_20_07_2026_14_44_15.heic



foto_20_07_2026_14_45_20.heic



foto_20_07_2026_14_46_20.heic



foto_20_07_2026_14_46_50.heic



foto_20_07_2026_14_47_20.heic



foto_20_07_2026_14_47_39.heic



foto_20_07_2026_14_48_11.heic



foto_20_07_2026_14_56_10.heic



foto_20_07_2026_14_56_41.heic



foto_20_07_2026_14_57_22.heic



foto_20_07_2026_14_57_52.heic



foto_20_07_2026_14_58_17.heic



foto_20_07_2026_14_58_38.heic



foto_20_07_2026_14_59_02.heic



