






24120500026183

 <b>LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO</b>							
<b>Secretaria:</b> ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONSERTO <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>							
<b>ÓRGÃO:</b> Instituto Geral de Perícias						<b>UNIDADE:</b>	
<b>LOCAL DE INSPEÇÃO:</b> Rua Comendador Alvaro Guaspari, 40 - Bairro: Floresta - Porto Alegre/RS						<b>DATA:</b> 05/10/2024	
<b>PROA Nº:</b> 24/1205-0002618-3			<b>ASSUNTO:</b>				
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IUK 1519		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	19.802		1- MOTOR				Obs. 1, 2 e 6
TIPO/MARCA:	RENAULT/DUSTER 16 D 4X2		2- AGREGADOS MOTOR				Obs. 1, 2 e 6
MODELO:	RENAULT/DUSTER 16 D 4X2		3- CAIXA/CÂMBIO		x		Obs. 1
COR:	Branca		4- AGREGADOS CAIXA		x		Obs. 1
CHASSI:	93YHSR6P5DJ560312		5- SISTEMA DIREÇÃO		x		Obs. 1
ANO DE FAB./MODELO:	2012/2013		6- SISTEMA DE FREIOS		x		Obs. 1 e 2
RENAVAM:	00541188313		7- SISTEMA ELÉTRICO				Obs. 1, 2 e 6
POTÊNCIA:	115 CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				Obs. 1 e 2
QUILOMETRAGEM:	183.549		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				Obs. 1 e 2
COMBUSTÍVEL	FLEX <input checked="" type="checkbox"/>	GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO				Obs. 1 e 2
Nº DO MOTOR:	K4MD694Q096073		11- AGREGADOS SIST. ARREF.				Obs. 1 e 2
VEÍCULO RODANDO:	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	12- SISTEMA SUSPENSÃO		x		Obs. 1
PARADO MOTIVO:	aguardando baixa		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE				Obs. 3
POSSUI MULTAS:	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	14- CARROCERIA			x	Obs. 1, 2 e 4
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		x		Obs. 1
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?			16- BANCOS		x		Obs. 1
			17- FORRAÇÕES		x		Obs. 1
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?			18- DIFERENCIAL				Obs. 1 e 2
			19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS				Obs. 5
<b>VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):</b>							
					<b>VALOR DO VEÍCULO (FIPE):</b> R\$ 39.516,00		
					<b>VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:</b> R\$ 11.854,80		
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>							
O veículo foi sede de inundação e não deu partida, portanto limitou-se o presente trabalho a inspeção visual.							
Obs. 1: O veículo foi sede de inundação							
Obs. 2: Testes prejudicados.							
Obs. 3: Pneus dianteiros atingiram o TWI (indicadores de desgaste) e traseiros regular quanto ao desgaste das bandas de rodagem. Estepe encontrava-se sobre o assento dianteiro direito.							
Obs. 4: Avarias na região da porta dianteira direita.							
Obs. 5: O macaco, pneu sobressalente (estepe), triângulo e chave de roda não foram localizados.							
Obs. 6: Ausência da bateria e vareta de óleo.							
<b>CONCLUSÃO:</b>							
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>			Responsável Técnico 1: William Pedro dos Santos Barbosa Matrícula: 4503392 		Responsável 2: Felipe Mendes Martins Matrícula: 4824466 		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável			Data da publicação da CAVE no DOE 26/10/2024 pág. 207 ____		Responsável 3: Rita de Cassia de Souza Gehm Matrícula: 3497070/01 