

O.S. Nº: 083294

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR



	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
	083294	20/07/2026	144241 Plataforma Tipo Tesoura Eletrica Modelo TE14 Serie 144241
Informações Gerais			Padrões de Execução
Filial: 7 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Código do Contrato: Cliente: 24593 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Solicitante/Funcionário: 00700 - LUCAS VAZ DA SILVA Responsável: 00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:			Prazo de Entrega: 20/07/2026 Início Parada: 09:22 Fim Parada: 11:18 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0
Serviço Solicitado: O.S DE VENDA(144241)			
Observações: O.S DE VENDA: Local do atendimento: [x]Estaf []Cliente Segue abaixo RELATÓRIO FOTOGRÁFICO do atendimento. (Registro obrigatório da Parte Externa e Interna do Equipamento e Local de Uso do Equipamento). TESTE DAS BATERIAS Número da bateria: ACD-000931 Modelo da bateria: 715RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.22 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.63 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não [] Número da bateria: ACD-000929 Modelo da bateria: 715RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.24 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.64 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não [] Número da bateria: ACD-000920 Modelo da bateria: 715RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.21 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.63 Medição com densímetro: 1.24, 1.24, 1.24 Aprovada? Sim [X] Não [] Número da bateria: ACD-000930 Modelo da bateria: 715RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.21 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.65 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não []			
Observações do Plano:			
E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO			
E	P	N	Descrição
			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)
			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO
			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO

			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO					
			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO					
			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO					
			009-BANCO DE BATERIAS					
			010-HORÍMETRO					
			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA					
			012-GIROFLEX					
			013-PORTA MANUAL					
			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)					
E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
Executante				Início do Serviço		Fim do Serviço		Tempo
00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA				20/07/2026 09:23		20/07/2026 11:18		01:55
Classificação da Visita					Responsabilidade da Falha			
Produtiva					Estaf			
Assinatura da O.S.								
 SIGN-Messias 20072026-092408								
Relatório Fotográfico - Registro de Serviços								

foto_20_07_2026_09_51_49.heic



foto_20_07_2026_09_52_06.heic



foto_20_07_2026_09_52_57.heic



foto_20_07_2026_09_53_19.heic



foto_20_07_2026_09_54_15.heic



foto_20_07_2026_09_54_32.heic



foto_20_07_2026_09_54_54.heic



foto_20_07_2026_09_55_11.heic



foto_20_07_2026_09_55_27.heic



foto_20_07_2026_09_55_38.heic



foto_20_07_2026_09_56_18.heic



foto_20_07_2026_09_56_36.heic



foto_20_07_2026_09_56_51.heic



foto_20_07_2026_09_57_18.heic



foto_20_07_2026_09_57_58.heic



foto_20_07_2026_09_58_12.heic



foto_20_07_2026_09_58_30.heic



foto_20_07_2026_09_59_07.heic



foto_20_07_2026_09_59_40.heic



foto_20_07_2026_10_00_08.heic



foto_20_07_2026_10_03_45.heic



foto_20_07_2026_10_04_06.heic



foto_20_07_2026_10_04_18.heic



foto_20_07_2026_10_04_45.heic



foto_20_07_2026_10_05_04.heic



foto_20_07_2026_10_05_54.heic



foto_20_07_2026_10_06_27.heic



foto_20_07_2026_10_06_40.heic



foto_20_07_2026_10_08_15.heic




foto_20_07_2026_10_08_34.heic



foto_20_07_2026_10_08_50.heic



foto_20_07_2026_10_09_53.heic



foto_20_07_2026_10_10_21.heic



foto_20_07_2026_10_10_48.heic



foto_20_07_2026_10_11_12.heic



foto_20_07_2026_10_11_26.heic



foto_20_07_2026_10_11_55.heic



foto_20_07_2026_10_12_09.heic



foto_20_07_2026_10_12_35.heic



foto_20_07_2026_10_12_51.heic



Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento