



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERENCIA ☐

| | |
|---|----------------|
| ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR | OPM: 21*BPM |
| LOCAL DE INSPEÇÃO: PORTO ALEGRE/RS | DATA: 27MAIO24 |
| PROCESSO Nº: 23/1203-0016473-0 | |

LAUDO TÉCNICO Nº: 010/SPTEC-21*BPM/2023

| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------|---------|------------------|--|
| PLACA | ITENS AVALIADOS | Bom | Regular | Péssimo | Faltante (QUANT) | |
| PREFIXO: IUW5808 | 1- MOTOR | | | X | | |
| TIPO/MARCA: 9287 | 2- AGREGADOS MOTOR | | | X | | |
| MODELO: RENAULT | 3- CAIXA/CÂMBIO | | | X | | |
| COR: DUSTER | 4- AGREGADOS CAIXA | | | X | | |
| CHASSI: BRANCA | 5- SISTEMA DIREÇÃO | | | X | | |
| ANO DE FAB.: 93YHSR7P5EJ878844 | 4- SISTEMA DE FREIOS | | | X | | |
| RENAVAN/CERT. REGISTRO: 2013/2014 | 5- SISTEMA ELÉTRICO | | | X | | |
| POTÊNCIA: 586844546 | 6- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO | | | X | | |
| QUILOMETRAGEM: CV 110 | 7- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB | | | X | | |
| COMBUSTÍVEL: 193.992 | 8- SIST. ARREFECIMENTO | | | X | | |
| Nº DO MOTOR: FLEX | 9- AGREGADOS SIST. ARREF. | | | X | | |
| VEÍCULO RODANDO: QF9AD8443848 | 10- SISTEMA SUSPENSÃO | | | X | | |
| PARADO MOTIVO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> | 11- PNEUS / RODAS / ESTEPE | | | X | | |
| POSSUI MULTAS: | 12- CARROCERIA | | | X | | |
| USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | 13- INTERIOR / ACESSÓRIOS | | | X | | |
| CASO POSITIVO QUAL PEÇA? | 14- BANCOS | | | X | | |
| DESTINO: | 15- FORRAÇÕES | | | X | | |
| | 16- DIFERENCIAL | | | X | | |
| | 17- EQUIP. OBRIGATÓRIOS | | | X | | |

OBSERVAÇÕES GERAIS

AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. Avaliação realizada pela Equipe do Setor de Parecer Técnico/21*BPM de forma indireta.

VEÍCULO NÃO TEM CONDIÇÕES PARA RODAR.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR DO VEÍCULO (FIPE): | |
| R\$ | 49.398,00 |
| VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: | |
| R\$ | 4.973,00 |

CONCLUSÃO: Veículo deve ser desativado.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nos termos do Decreto nº55985/2021, Instrução normativa nº05/2021, declaramos que o veículo deve ser:</p> <p>consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p> <p>Classificado como, <input type="checkbox"/> recuperável</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável</p> | <p>Responsável Técnico:</p> <p>Sd QPM -1 Levi SOARES Santos Oliveira</p> <p>Id Func 3720047</p> <p>Data da publicação da CAVE no DOE</p> <p>pág. ____</p> | <p>Responsável 1:</p> <p>Cap - QOEM CLEISE AZEVEDO Coimbra</p> <p>Id Func 2689090</p> <p>Responsável 2:</p> <p>1º Sgt- QPM KARINA Garcia</p> <p>Id Func 2810760</p> |
| | <p>Assinatura do Responsável Técnico: <i>[Assinatura]</i></p> | |



Digitalizado com CamScanner