



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO							
Secretaria: ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>							
ÓRGÃO: Instituto Geral de Perícias					UNIDADE:		
LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua Comendador Alvaro Guaspari, 40 - Bairro: Floresta - Porto Alegre/RS					DATA: 05/11/2024		
PROA Nº: 24/1205-0002635-3			ASSUNTO:				
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IQD 0944		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	18.001		1- MOTOR				Obs. 1 e 2
TIPO/MARCA:	GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE		2- AGREGADOS MOTOR				Obs. 1 e 2
MODELO:	GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE		3- CAIXA/CÂMBIO		x		Obs. 1
COR:	Branca		4- AGREGADOS CAIXA		x		Obs. 1
CHASSI:	9BGTR69C0AB140378		5- SISTEMA DIREÇÃO		x		Obs. 1
ANO DE FAB./MODELO:	2009/2010		6- SISTEMA DE FREIOS		x		Obs. 1 e 2
RENAVAM:	00166260649		7- SISTEMA ELÉTRICO				Obs. 1 e 2
POTÊNCIA:	140 CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				Obs. 1 e 2
QUILOMETRAGEM:	132.620		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				Obs. 1 e 2
COMBUSTÍVEL	FLEX <input checked="" type="checkbox"/>	GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO				Obs. 1 e 2
Nº DO MOTOR:	U70025613		11- AGREGADOS SIST. ARREF.				Obs. 1 e 2
VEÍCULO RODANDO:	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	12- SISTEMA SUSPENSÃO		x		Obs. 1
PARADO MOTIVO:	Aguardando baixa		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		x		Obs. 3 e 5
POSSUI MULTAS:	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	14- CARROCERIA			x	Obs. 1 e 2
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			x	Obs. 1
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?			16- BANCOS			x	Obs. 1
			17- FORRAÇÕES			x	Obs. 1
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?			18- DIFERENCIAL				Obs. 1 e 2
			19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS				Obs. 5
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):							
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 32.150,00			
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 9.645,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS							
O veículo foi sede de inundação e não deu partida, portanto limitou-se o presente trabalho a inspeção visual.							
Obs. 1: O veículo foi sede de inundação							
Obs. 2: Testes prejudicados.							
Obs. 3: Pneus em bom quanto ao desgaste das bandas de rodagem.							
Obs. 4: Fratura do vidro lateral esquerdo dianteiro (do motorista).							
Obs. 5: Sem acesso ao compartimento de bagageis para conferência de equipamentos obrigatórios.							
CONCLUSÃO:							
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>			Responsável Técnico 1: William Pedro dos Santos Barbosa Matrícula: 4503392 		Responsável 2: Felipe Mendes Martins Matrícula: 4824466 		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável			Data da publicação da CAVE no DOE 26/10/2024 pág. 207		Responsável 3: Rita de Cassia de Souza Gehm Matrícula: 3497070/01 		