






24120500026590

 <b>LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO</b>						
Secretaria:						
ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: Instituto Geral de Perícias				UNIDADE:		
LOCAL DE INSPEÇÃO : Rua Comendador Alvaro Guaspari, 40 - Bairro: Floresta - Porto Alegre/RS				DATA: 06/11/2024		
PROA Nº: 24/1205-0002659-0		ASSUNTO:				
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IVO 9250	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	21.238	1- MOTOR				Obs. 1 e 2
TIPO/MARCA:	Renault Duster	2- AGREGADOS MOTOR				Obs. 1 e 2
MODELO:	Duster 16 E 4x2	3- CAIXA/CÂMBIO		x		Obs. 1
COR:	Branca	4- AGREGADOS CAIXA		x		Obs. 1
CHASSI:	93YHSR7P5FJ382960	5- SISTEMA DIREÇÃO		x		Obs. 1
ANO DE FAB./MODELO:	2014/2015	6- SISTEMA DE FREIOS		x		Obs. 1 e 2
RENAVAM:	01008655764	7- SISTEMA ELÉTRICO				Obs. 1 e 2
POTÊNCIA:	115 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				Obs. 1 e 2
QUILOMETRAGEM:	204.110	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				Obs. 1 e 2
COMBUSTÍVEL	FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO				Obs. 1 e 2
Nº DO MOTOR:	K4MD694Q136091	11- AGREGADOS SIST. ARREF.				Obs. 1 e 2
VEÍCULO RODANDO:	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	12- SISTEMA SUSPENSÃO		x		Obs. 1
PARADO MOTIVO:	AGUARDANDO DESATIVAÇÃO	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		x		Obs. 3.
POSSUI MULTAS:	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	14- CARROCERIA			x	Obs. 1 e 2
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			x	Obs. 1
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS			x	Obs. 1
		17- FORRAÇÕES			x	Obs. 1
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL				Obs. 1 e 2
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	x			
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 52.067,00			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 15.620,10			
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>						
O veículo foi sede de inundação e não deu partida, portanto limitou-se o presente trabalho a inspeção visual.						
Obs. 1: O veículo foi sede de inundação						
Obs. 2: Testes prejudicados.						
Obs. 3: Pneus em bom quanto ao desgaste das bandas de rodagem. Pneu sobressalente (estepe) em bom estado.						
<b>CONCLUSÃO:</b>						
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico 1: William Pedro dos Santos Barbosa Matrícula: 4503392 		Responsável 2: Felipe Mendes Martins Matrícula: 4824466 		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE _26/10/2021_ pág. _207_		Responsável 3: Rita de Cassia de Souza Gehm Matrícula: 3497070/01 