

RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS - TRANSFERÊNCIA/VENDA
(MOTO)

EMPRESA 01
REL. 24
DATA: 09/09/2026

556

DESCRIÇÃO / MODELOMOTO HONDA BROS NXR 160 ESDD

HORIMETRO / KMN/C

Nº PATRIMÔNIO

N/C

CO

PRETA

HO

ANO FAB.2021

ANO

2021

LEGENDA DE STATUS

OK - FUNCIONANDO/EM CONDIÇÕES PEND - ITEM COM PENDÊNCIA
CHECK LIST DE ITENS DE MANUTENÇÃO (VERIFICAÇÃO REALIZADA POR ESPECIALISTA)
NÃO - NÃO CONSTA

CHASSI/LATARIA	STATUS	COMENTÁRIOS
VERIFICAR CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DO CHASSI	OK	
VERIFICAR BALANÇA TRASEIRO	OK	
PROTEÇÃO DA CORRETE	PEN	CORRENTE QUEBRADA
PARA-LAMA TRASEIRO	OK	
RABETA TRASEIRA/ALÇA DE APOIO	PEN	RESSECADO
CARENAGEM LD	PEN	TRAVAS DANIFICADAS
CARENAGEM LE	PEN	TRAVAS DANIFICADAS
PARA-LAMA DIANTEIRO	OK	
CARENAGEM DIANTEIRA	OK	
SUPORTE E PEDAL DE APOIO LD	PEN	EMPENADO
SUPORTE E PEDAL DE APOIO LE	NÃO	
TANQUE DE COMBUSTIVEL	OK	
ESPELHO RETROVISOR LD	PEN	DANIFICADO
ESPELHO RETROVISOR LE	PEN	DANIFICADO
ASSENTO	OK	
SISTEMA DE FREIO/EMBREAGEM	STATUS	COMENTÁRIOS
SISTEMA DE FREIO TRASEIRO	PEN	DANIFICADO
SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO	PEN	DANIFICADO
CILINDRO MESTRE DE FREIO TRASEIRO	PEN	DANIFICADO
CILINDRO MESTRE DIANTEIRO	PEN	DANIFICADO
DISCO DO FREIO	OK	
CABO FREIO DIANTERIO	NÃO	SISTEMA HIDRAULICO
CABO EMBREAGEM	OK	
MAÇANETA FREIO	PEN	
MAÇANETA EMBREAGEM	OK	
PEDAL DE FREIO	OK	
PEDAL TRANSFERÊNCIA	OK	
MOTOR	STATUS	COMENTÁRIOS
MOTOR FUMAÇANDO	PEN	MOTOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
MOTOR COM VAZAMENTO	NÃO	
BARUHO ANORMAL NO MOTOR	NÃO	
CARÇAÇA DO MOTOR	OK	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	PEN	SEM O KIT RELAÇÃO
ESCAPAMENTO	OK	
SUSPENSÃO/PNEUS	STATUS	COMENTÁRIOS
RODA TRASEIRA	PEN	EMPENADO
PNEU TRASEIRO	PEN	COM DESGASTE, MEIA VIDA
KIT RELAÇÃO	NÃO	
AMORTECEDOR TRASEIRO	OK	
RODA DIANTEIRA	PEN	EMPENADO
PNEU DIANTEIRO	PEN	COM DESGASTE, MEIA VIDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEN	COM VAZAMENTO
COLUNA DE DIREÇÃO	OK	
GUIDÃO/MESA SUPERIOR	PEN	ALGUNS PONTOS COM SOLDA
ELÉTRICA	STATUS	COMENTÁRIOS
MOTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR FAROL	OK	
INTERRUPTOR DA SETA	OK	
FAROL	PEN	BLOCO QUEBRADO
LANTERNA TRASEIRA	PEN	BLOCO QUEBRADO
SETAS DIANTEIRAS LD/LE	OK	
SETAS TRASEIRAS LD/LE	NÃO	
PAINEL DE INSTRUMENTOS	OK	
BOI DE COMBUSTÍVEL	OK	
BATERIA	PEN	DESCARREGADA
LUBRIFICAÇÃO	STATUS	COMENTÁRIOS
ÓLEO DO MOTOR	NÃO	ÚLTIMO HISTÓRICO É 2024, COMO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE NÃO CONSTA.
ÓLEO DA TRANSMISSÃO	N/A	
FILTRO DE AR DO MOTOR	NÃO	ÚLTIMO HISTÓRICO É 2024, COMO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE NÃO CONSTA.
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	N/A	
FILTRO DE LUBRIFICANTE	N/A	
FLUIDO DE FREIO	N/A	
OBS: MOTO CONSTA NO ÚLTIMO ABASTECIMENTO EM SISITEMA O KM 92.512. COMO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE NÃO CONSTA HISTÓRICO E PAINEL NÃO LIGA. PENDENTE CABO DO ACELERADOR, SEM CARENAGEM LATERAL, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, SUPORTE LATERAL L/E, RELE DE PARTIDA, PARAFUSO DA COROA DA RODA TRASEIRA, GUIA DA BALANÇA, PROTETOR DO CORPO INJETOR E PLACA.		