

O.S. Nº: 082537

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PE



	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação				
	082537	30/06/2026	08-7334 Boom Articulado Autopropelido Z-34/22 DC (4x2) - N. Serie 08-7334				
Informações Gerais			Padrões de Execução				
Filial: 5 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PE Código do Contrato: Cliente: 16022 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PE Solicitante/Funcionário: 00774 - JAELOS PESSOA DA SILVA Responsável: 00469 - EDSON PEREIRA DE HOLANDA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:			Prazo de Entrega: 30/06/2026 Início Parada: 15:18 Fim Parada: 16:18 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0				
Serviço Solicitado: CHECKLIST DE VENDA							
Observações: RELATORIO DO CHECK-LIST DE VENDA DO EQUIPAMENTO: EQUIPAMENTO INOPERANTE. Serviços a serem realizados no equipamento e peças necessárias para a manutenção. 2un.Aruela-(56911) 2un.Parafuso do freio-(56900) 1un.Carregador 48v-(128375) 5un.Parafuso do motor-(13918) 1un.sepex-(128335) 1un.contactor de drive-(1270456) 1un.contactor -(1270457) 1un.fusível 100-(36355) 1un.fusível 500-(43179) 1un.control box de plataforma completo-(46993) 1un.motor de função-(48504) 1un.bomba de função-(77981) 1un.Motor do giro de mesa-(27372) 1un.Parafuso do motor do giro de mesa-(56843) 1un.Alarme intermitente-(18963) 1un.Alarme função -(45462) 1un.Pressostato-(1287986) 1un.Pedal footswitch-(227620) 2un.Junta do freio-(139355) 1un.Bloco hidráulico-(128444) Obs: Realizar serviço de pintura geral.							
Observações do Plano:							
E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO							
E	P	N	Descrição				
✓			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)				
✓			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO				
✓			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO				
✓			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES				
✓			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO				
✓			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO				
✓			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO				
✓			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO				
✓			009-BANCO DE BATERIAS				
✓			010-HORÍMETRO				
✓			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA				
✓			012-GIROFLEX				
✓			013-PORTA MANUAL				
✓			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)				
E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	

✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	
✓						-	-	

Executante	Início do Serviço	Fim do Serviço	Tempo
00469 - EDSON PEREIRA DE HOLANDA	07/07/2026 15:18	07/07/2026 16:18	01:00
Classificação da Visita		Responsabilidade da Falha	
Produtiva		Estaf	
Assinatura da O.S.			



SIGN-Edson Holanda 07072026-043857

Relatório Fotográfico - Registro de Serviços	
foto_07_07_2026_16_30_36.jpg	foto_07_07_2026_16_33_42.jpg



foto_07_07_2026_16_33_56.jpg



foto_07_07_2026_16_34_18.jpg



foto_07_07_2026_16_34_42.jpg



foto_07_07_2026_16_34_58.jpg



foto_07_07_2026_16_35_52.jpg



foto_07_07_2026_16_36_06.jpg



foto_07_07_2026_16_36_21.jpg



foto_07_07_2026_16_36_45.jpg



camera_07_07_2026_16_37_09.jpg



camera_07_07_2026_16_37_34.jpg



camera_07_07_2026_16_37_55.jpg



camera_07_07_2026_16_38_32.jpg



foto_10_07_2026_14_29_31.jpg



foto_10_07_2026_14_29_44.jpg



foto_10_07_2026_14_29_58.jpg



foto_10_07_2026_14_30_13.jpg



foto_10_07_2026_14_30_25.jpg



foto_10_07_2026_14_30_38.jpg



foto_10_07_2026_14_30_54.jpg



foto_10_07_2026_14_31_08.jpg



foto_10_07_2026_14_31_19.jpg



Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento