H H SCHMEIL
CNPJ: 14.474.503/0001-03

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME

Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00005903

RENAULT CLIO CAM1016VH - RENAULT

BRASIL EPT0D69

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil	*Data Impressão: 14/09/2026 11:25*	Data Vistoria: 14/09/2026 11:21

Cliente:

Nome: **Patio Sul Brasil Araucaria**	CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

Vistoria Veicular:


Modelo Veic.: **RENAULT CLIO CAM1016VH - RENAULT**		Ano Fab / Modelo: **2010/2010**
Tipo Veículo: **Veículo Leve**		Condições Veículo: **SUCATA**
Placa: **EPT0D69**	UF/Cidade Placa: **PR/FAZENDA RIO GRANDE-PR**	
Nr Motor: **D4DG752Q085435**	Nr Motor BIN: **D4DG752Q085435**	Condições Motor: **Gravação em estado inicial de corrosão.**
Nr Chassi: **8A1BB8V05AL500021**	Nr Chassi BIN: **8A1BB8V05AL500021**	Condições Chassi: **Gravação em estado inicial de corrosão se faz necessário tratamento da chapa suporte.**
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: **Gasolina e Álcool**	Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**	
Cor: **Prata**	Cor BIN: **Prata**	
Tem KIT GNV: **Não**		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos reais)

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.


FRENTE



PLACA


TRASEIRA



CHASSI



MOTOR

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00005903 **Placa: EPT0D69** *Data Impressão: 14/09/2026 11:25*

Nr Motor: D4DG752Q085435 **Nr Chassi: 8A1BB8V05AL500021**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- **Bin Federal - Atenção para as Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Multas Federais**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	EPT0D69	**Renavam**	00225094525
Chassi	8A1BB8V05AL500021	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	D4DG752Q085435	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	RENAULT	**Modelo**	RENAULT CLIO CAM1016VH
Ano Fab.	2010	**Ano Mod.**	2010
Cor	PRATA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	**Município**	FAZENDA RIO GRANDE-PR
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	76
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	999	**Capacidade Passageiros**	5
Nr Eixos	2	**PBT**	135
CMT	215	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: D4DG752Q085435

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	5.724,36	**Valor Débito Municipais**	5.922,68
Valor Débito Licenc	473,05	**Valor Débito Multa**	5922,68

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	A***** D* J**** D* C***

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	EPT0D69	**Renavam**	00225094525
Chassi	8A1BB8V05AL500021	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	D4DG752Q085435	**Município**	FAZENDA RIO GRANDE
UF	PR	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	**Marca Modelo**	I/RENAULT CLIO CAM1016VH
Ano Fab	2010	**Ano Mod**	2010
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	**Nr Eixos**	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**Cilindradas**	999
Cor	PRATA	**Potência**	76
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	2.15
PTB	1.35	**CPF/CNPJ Proprietário**	0**********

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição RFB**	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA


Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00005903 **Placa: EPT0D69** *Data Impressão: 14/09/2026 11:25*

Nr Motor: D4DG752Q085435 **Nr Chassi: 8A1BB8V05AL500021**


FRENTE




PLACA


TRASEIRA


CHASSI


MOTOR


MOTOR COMPARTIMENTO


INTERIOR

ID Vistoria: 00005903 **Placa: EPT0D69** *Data Impressão: 14/09/2026 11:25*

Nr Motor: D4DG752Q085435 **Nr Chassi: 8A1BB8V05AL500021**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil