

25/08/2026, 14:43

ASI9984



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001895

WEB 100 EVO - SUNDOWN



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil Data Impressão: 25/08/2026 14:43 Data Vistoria: 25/08/2026 14:38

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: WEB 100 EVO - SUNDOWN		Ano Fab / Modelo: 2008/2008
Tipo Veículo: Motocicleta		Condições Veículo: SUCATA
Placa: ASI9984	UF/Cidade Placa: PR/CASCADEL	
Nr Motor: JBE8094898	Nr Motor BIN: JBE8094898	Condições Motor: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)
Nr Chassi: 94J1XPBE88M020359	Nr Chassi BIN: 94J1XPBE88M020359	Condições Chassi: Gravação em estado acentuado de corrosão impossibilitando sua leitura.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Preto	Cor BIN: Prata	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)

Veículo com placa adulterada ostentando a placa APK8790 que não pertence à mesmo conforme pesquisa aonde ficou constado a placa original ASI9984

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLBE R6R5X 785ZD 2E77B

25/08/2026, 14:43

ASI9984



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001895Placa: ASI9984Data Impressão: 25/08/2026 14:43

Nr Motor: JBE8094898Nr Chassi: 94J1XPBE88M020359

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

Bin Federal - Atenção para as Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

Cor selecionada difere da Cor BIN

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ASI9984	Renavam	00198882220
Chassi	94J1XPBE88M020359	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JBE8094898	Município	CASCADEL
UF	PR	Tipo	MOTONETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	SUNDOWN/WEB 100 EVO
Ano Fab	2008	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	97	Cor	PRATA
Capacidade Passageiros	2	PTB	0.25
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRIÇÃO DE	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE
---------	---------------------

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001895Placa: ASI9984Data Impressão: 25/08/2026 14:43

Nr Motor: JBE8094898Nr Chassi: 94J1XPBE88M020359

Página 2


https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/531566

2/4

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLBE R6R5X 785ZD 2E77B

25/08/2026, 14:43

ASI9984



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00001895	Placa: ASI9984	Data Impressão: 25/08/2026 14:43
Nr Motor: JBE8094898	Nr Chassi: 94J1XPBE88M020359	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJBE R6R5X 785ZD 2E77B

25/08/2026, 14:43

ASI9984



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLBE R6R5X 785ZD 2E77B

