H H SCHMEIL
CNPJ: 14.474.503/0001-03

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME

Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00006247

SUZUKI BURGMAN I - JTA

BRASIL
BR NEP0735

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil	*Data Impressão: 10/10/2026 10:40*	Data Vistoria: 10/10/2026 10:37

Cliente:

Nome: **CTMAC – COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ**	CPF/CNPJ: **00.000.000/0000-00**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **SUZUKI BURGMAN I - JTA**		Ano Fab / Modelo: **2011/2012**
Tipo Veículo: **Veículo Leve**		Condições Veículo: **CONSERVADO**
Placa: **NEP0735**	UF/Cidade Placa: **AP/MACAPA-AP**	
Nr Motor: **F4B8BR101543**	Nr Motor BIN: **F4B8BR101543**	Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**
Nr Chassi: **9CDCF4FAJCM101543**	Nr Chassi BIN: **9CDCF4FAJCM101543**	Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: **Gasolina**	Combustível BIN: **Gasolina**	
Cor: **Prata**	Cor BIN: **Prata**	
Tem KIT GNV: **Não**		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R$ 300,00 (trezentos reais)

Veiculo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.


FRENTE


PLACA


TRASEIRA



CHASSI



MOTOR

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00006247 **Placa: NEP0735** *Data Impressão: 10/10/2026 10:40*

Nr Motor: F4B8BR101543 **Nr Chassi: 9CDCF4FAJCM101543**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Atenção para as Restrições
- SENATRAN - Restrições
- Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	MOTONETA
Placa	NEP0735	**Renavam**	00332209440
Chassi	9CDCF4FAJCM101543	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	F4B8BR101543	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	JTA	**Modelo**	SUZUKI BURGMAN I
Ano Fab.	2011	**Ano Mod.**	2012
Cor	PRATA	**Combustível**	GASOLINA
UF	AP	**Município**	MACAPA-AP
Espécie	PASSAGEIRO	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	124
Capacidade Passageiros	2	**PBT**	28
Mensagem	MOTOR AGREGADO: F4B8BR101543		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	1.691,97	**Valor Débito Licenc**	845,34
Valor Débito Multa	1691,97		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	F****** D**** D** S***** P******

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	NEP0735	**Renavam**	00332209440
Chassi	9CDCF4FAJCM101543	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	F4B8-BR101543	**Município**	MACAPA
UF	AP	**Tipo**	MOTONETA
Categoria	PASSAGEIRO	**Marca Modelo**	JTA/SUZUKI BURGMAN I
Ano Fab	2011	**Ano Mod**	2012
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	GASOLINA
Cilindradas	124	**Cor**	PRATA
Capacidade Passageiros	2	**PTB**	0.28
CPF/CNPJ Proprietário	0**********		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00006247	**Placa: NEP0735**	*Data Impressão: 10/10/2026 10:40*
Nr Motor: F4B8BR101543	**Nr Chassi: 9CDCF4FAJCM101543**	



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00006247 **Placa: NEP0735** *Data Impressão: 10/10/2026 10:40*

Nr Motor: F4B8BR101543 **Nr Chassi: 9CDCF4FAJCM101543**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil