



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretária da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC						
LAUDO TÉCNICO Nº 48 / AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS						
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONSERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR				UNIDADE: DLP		
LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS				DATA: 10/12/2024		
PROA Nº: 24/1207-0005459-8			ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA:	JBM0932	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	1950	1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	M. BENZ	2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	L 1516	3- CAIXA/CÂMBIO			X	
COR:	VERMELHA	4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI:	34530812609415	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB./MODELO:	1982/1982	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM:	564535346	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA:	156 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM:	N/C	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL:	FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
Nº DO MOTOR:	34493810740770	11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
VEÍCULO RODANDO:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO:	VIATURA + 10 ANOS	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA			X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS			X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc.) ?		17- FORRAÇÕES			X	
		18- DIFERENCIAL			X	
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 37.578,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Durante a realização de exames técnicos na viatura acima discriminada pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do veículo encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 16, as viaturas oficiais com mais de 10 anos poderão ser desativadas e, visto avaliação da comissão foi verificado dano estrutural da mesma, encaminhando a mesma para desativação.						
CONCLUSÃO						
Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadra-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como IRRECUPERÁVEL .						
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC						
Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser: Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) E será classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável		TÉCNICO 1: ISRAEL SAMUEL BECKER SD QPBM Matrícula: 435767 		TÉCNICO 2: LUCAS DORÉ PREDIGER SD QPBM Matrícula: 4550072 		
		PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. GAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106		TÉCNICO 3: FABRÍCIO AMORIM MACHADO SD QPBM Matrícula: 4354117 		