



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00005801



NEO AT115 - YAMAHA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 30/08/2026 12:46

Data Vistoria: 30/08/2026 12:37

Cliente:

Nome: Pátio Sul Brasil Maringá

CPF/CNPJ: 42.923.308/0001-59

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: NEO AT115 - YAMAHA

Ano Fab / Modelo: 2008/2008

Tipo Veículo: Motocicleta

Condições Veículo: SUCATA

Placa: ECH7I48

UF/Cidade Placa: SP/VINHEDO-SP

Condições Placa: PLACA ADULTERADA

Nr Motor: E380E-003261

Nr Motor BIN: E3A3E029095

Condições Motor: Numeração divergente da que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Nr Chassi:

9C6KE089060002954

Nr Chassi BIN:

9C6KE100080029055

Condições Chassi: Numeração divergente da que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão**Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)****Veículo com placa adulterada ostentando a placa ECH7I48 que não pertence à mesmo conforme pesquisa aonde ficou constatado que o mesmo nunca foi emplacado.**

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00005801

Placa: ECH7148

Data Impressão: 30/08/2026 12:46

Nr Motor: E380E-003261

Nr Chassi: 9C6KE089060002954

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

⚠ Bin Estadual - Atenção para as Restrições

✅ Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo

✅ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

⚠ Bin Federal - Atenção para as Restrições

✅ SENATRAN - Restrições

✅ Multas Federais

⚠ Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

⚠ Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

⚠ Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL

⚠ Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

⚠ Cor selecionada difere da Cor BIN

⚠ Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

⚠ Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	BAIXADO	Tipo	MOTONETA
Placa	ECH7848	Renavam	00112068723
Chassi	9C6KE100080029055	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	E3A3E029095	Categoria	PARTICULAR
Marca	YAMAHA	Modelo	NEO AT115
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2008
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	VINHEDO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL

Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	114
Capacidade Passageiros	2	PBT	26

Mensagem MOTOR AGREGADO: E3A3E029095



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	F***** A***** D* C*** D* L***
-----------------------	--------	--------------	-------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	BAIXADO	Restrição 1	BAIXA
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	BAIXA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	BAIXADO
Placa	ECH7848	Renavam	00112068723
Chassi	9C6KE100080029055	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	E3A3E-029095	Município	VINHEDO
UF	SP	Tipo	MOTONETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	YAMAHA/NEO AT115
Ano Fab	2008	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	114	Cor	PRATA
Capacidade Passageiros	2	PTB	0.26
CPF/CNPJ Proprietário	3*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	BAIXADO	Restrição 1	BAIXA
Restrição 2		Restrição Judicial	NADA CONSTA
RESTRICAO_ADMINISTRATIVA_FILE_VEICULOS			
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Página 3

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00005801

Placa: ECH7I48

Data Impressão: 30/08/2026 12:46

Nr Motor: E380E-003261

Nr Chassi: 9C6KE089060002954



ID Vistoria: 00005801

Placa: ECH7I48

Data Impressão: 30/08/2026 12:46

Nr Motor: E380E-003261

Nr Chassi: 9C6KE089060002954

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

- O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
- Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
- As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
- As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
- As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
- O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
- A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil