



24120700056000

<p>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretária da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC</p>									
<p>LAUDO TÉCNICO Nº 95/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>					
<p>ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p>					<p>UNIDADE: DLP</p>				
<p>LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS</p>					<p>6/1/2025</p>				
<p>PROA Nº: 24/1207-0005600-0</p>			<p>ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.</p>						
<p>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</p>		<p>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</p>							
PLACA:	EQP4250	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)			
PREFIXO:	Pref DTERS 63896	1- MOTOR			X				
TIPO/MARCA:	QUADRICICLO POLARIS	2- AGREGADOS MOTOR			X				
MODELO:	SPORTSMAN 570, 44HP	3- CAIXA/CÂMBIO			X				
COR:	VERMELHA	4- AGREGADOS CAIXA			X				
CHASSI:	VIN-3NESEA573JM199762	5- SISTEMA DIREÇÃO			X				
ANO DE FAB./MODELO:	2017	6- SISTEMA DE FREIOS			X				
RENAVAM:	N/C	7- SISTEMA ELÉTRICO			X				
POTÊNCIA:	44HP	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X				
QUILOMETRAGEM:	N/C	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X				
COMBUSTÍVEL:	FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO			X				
Nº DO MOTOR:	N/C	11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X				
VEÍCULO RODANDO:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X				
PARADO MOTIVO:	VIATURA + 10 ANOS	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X				
POSSUI MULTAS:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA			X				
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X				
CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS			X				
		17- FORRAÇÕES			X				
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL			N/C				
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			N/C				
			<p>VALOR DO VEÍCULO (APE): 13.037,35</p>						
<p>OBSERVAÇÕES GERAIS</p>									
<p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do equipamento encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 15, baseada neste Laudo emitido pela CAVE, o referido equipamento apresenta corrosão numeral de chassi, demais avarias que impossibilitam a recuperação, bem como a inexistência de cadastro junto ao órgão DETRAN/RS, diante do exposto encaminhamos a mesma para desativação.</p>									
<p>CONCLUSÃO</p>									
<p>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como MATERIAL FERROSO.</p>									
<p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p> <p>Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p> <p>E será classificado como:</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável</p>		<p>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF</p> <p>1º SGT QPBM</p> <p>Matricula: 2968274</p> <p><i>SGT Hoff</i></p> </td> <td> <p>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER</p> <p>SD QPBM</p> <p>Matricula: 4550072</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.</p> <p>CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024, Pág.104 a 106</p> </td> <td> <p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER</p> <p>SD QPBM</p> <p>Matricula: 4357671</p> <p><i>Israel Samuel Becker</i></p> </td> </tr> </table>				<p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF</p> <p>1º SGT QPBM</p> <p>Matricula: 2968274</p> <p><i>SGT Hoff</i></p>	<p>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER</p> <p>SD QPBM</p> <p>Matricula: 4550072</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	<p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.</p> <p>CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024, Pág.104 a 106</p>	<p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER</p> <p>SD QPBM</p> <p>Matricula: 4357671</p> <p><i>Israel Samuel Becker</i></p>
<p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF</p> <p>1º SGT QPBM</p> <p>Matricula: 2968274</p> <p><i>SGT Hoff</i></p>	<p>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER</p> <p>SD QPBM</p> <p>Matricula: 4550072</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>								
<p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.</p> <p>CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024, Pág.104 a 106</p>	<p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER</p> <p>SD QPBM</p> <p>Matricula: 4357671</p> <p><i>Israel Samuel Becker</i></p>								