



24120700056000

<p><b>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL</b>  <b>Secretaria da Segurança Pública</b>  <b>Corpo de Bombeiros Militar</b>  <b>DLP-SMEC</b></p>					
<p><b>LAUDO TÉCNICO Nº 107/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</b></p>					
<p>ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/></p>		<p>AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/></p>		<p>CONCERTO <input type="checkbox"/></p>	
		<p>DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/></p>	
<p>ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p>					<p>UNIDADE: DLP</p>
<p>LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS</p>					<p>DATA: 06/01/2025</p>
<p>PROA Nº: 24/1207-0005600-0</p>			<p>ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.</p>		
<p><b>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</b></p>		<p><b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b></p>			
<p>PLACA: EQP4279</p>		<p>ITENS AVALIADOS</p>			
<p>PREFIXO: Pref DTERS 63925</p>		<p>Bom Regular Péssimo Faltante (QUANT)</p>			
<p>TIPO/MARCA: QUADRICICLO POLARIS</p>		<p>1- MOTOR</p>			
<p>MODELO: SPORTSMAN 570, 44HP</p>		<p>2- AGREGADOS MOTOR</p>			
<p>COR: VERMELHA</p>		<p>3- CAIXA/CÂMBIO</p>			
<p>CHASSI: 3NESEA570JM200057</p>		<p>4- AGREGADOS CAIXA</p>			
<p>ANO DE FAB./MODELO: 2017</p>		<p>5- SISTEMA DIREÇÃO</p>			
<p>RENAVAM: N/C</p>		<p>6- SISTEMA DE FREIOS</p>			
<p>POTÊNCIA: 44HP</p>		<p>7- SISTEMA ELÉTRICO</p>			
<p>QUILOMETRAGEM: N/C</p>		<p>8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO</p>			
<p>COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/></p>		<p>9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB</p>			
<p>Nº DO MOTOR: N/C</p>		<p>10- SIST. ARREFECIMENTO</p>			
<p>VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p>		<p>11- AGREGADOS SIST. ARREF.</p>			
<p>PARADO MOTIVO: VIATURA + 10 ANOS</p>		<p>12- SISTEMA SUSPENSÃO</p>			
<p>POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p>		<p>13- PNEUS / RODAS / ESTEPE</p>			
<p>USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p>		<p>14- CARROCERIA</p>			
<p>CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?</p>		<p>15- INTERIOR / ACESSÓRIOS</p>			
<p>DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?</p>		<p>16- BANCOS</p>			
		<p>17- FORRAÇÕES</p>			
		<p>18- DIFERENCIAL</p>			
		<p>19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS</p>			
		<p>VALOR DO VEÍCULO (APE): 13.037,35</p>			
<p><b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b></p>					
<p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do equipamento encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 15, baseada neste Laudo emitido pela CAVE, o referido equipamento apresenta corrosão numeral de chassi, demais avarias que impossibilitam a recuperação, bem como a inexistência de cadastro junto ao órgão DETRAN/RS, diante do exposto encaminhamos a mesma para desativação.</p>					
<p><b>CONCLUSÃO</b></p>					
<p>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como MATERIAL FERROSO.</p>					
<p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p>		<p><b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</b></p>			
<p>Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274</p>		<p>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER 1º SGT QPBM Matrícula: 4550072</p>	
<p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p> <p>E será classificado como:</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável  <input checked="" type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável</p>		<p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106</p>		<p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER SD QPBM Matrícula: 4357671</p>	