

26/08/2026, 10:33

IZA4J07



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001900



YARIS HB XS 15 AT - TOYOTA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil Data Impressão: 26/08/2026 10:33 Data Vistoria: 26/08/2026 10:27

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: YARIS HB XS 15 AT - TOYOTA	Ano Fab / Modelo: 2018/2019
Tipo Veículo: Veículo Leve	Condições Veículo: SUCATA
Placa: IZA4J07	UF/Cidade Placa: RS/CANOAS
Nr Motor: INACESSIVEL	Nr Motor BIN: 4309042
Nr Chassi: INACESSIVEL	Nr Chassi BIN: 9BRKC9F36K8032003
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: 818A03564
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool
Cor: Cinza	Cor BIN: Cinza
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Veículo com placa adulterada ostentando a placa IZF7J50 que não pertence à mesmo conforme pesquisa aonde ficou constado a placa original IZA4J07

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



26/08/2026, 10:33

IZA4J07



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001900

Placa: IZA4J07

Data Impressão: 26/08/2026 10:33

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: INACESSIVEL

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

- ! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ Multas Federais

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL
- ✓ SENATRAN - Restrições

! Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

! Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	IZA4J07	Renavam	01177501128
Chassi	9BRKC9F36K8032003	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4309042	Caixa Câmbio	818A03564
Município	CANOAS	UF	RS
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	TOYOTA/YARIS HB XS 15 AT	Ano Fab	2018
Ano Mod	2019	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Eixos	2	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1496	Cor	CINZA
Potência	110	Capacidade Passageiros	5
CMT	1.55	PTB	1.55
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	ROUBO_FURTO	Restrição 3	SIM
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	ALERTA DE ROUBO E FU

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001900

Placa: IZA4J07

Data Impressão: 26/08/2026 10:33

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: INACESSIVEL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5BA AYQWU QWFND 395VD

26/08/2026, 10:33

IZA4J07



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



INTERIOR



ID Vistoria: 00001900	Placa: IZA4J07	Data Impressão: 26/08/2026 10:33
Nr Motor: INACESSIVEL	Nr Chassi: INACESSIVEL	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

26/08/2026, 10:33

IZA4J07



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5BA AYQWU QWFND 395VD

