



 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA BRIGADA MILITAR COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA OSTENSIVA DO LITORAL - CRPO L						
LAUDO TÉCNICO 015/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS						
ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>						
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR						OPM: 8ºBPM
LOCAL DE INSPEÇÃO: OSÓRIO/RS						DATA: 12/04/2024
PROA: 056-IT/CRPO LITORAL/8º BPM/2024						
LAUDO TÉCNICO Nº: _____/SPTEC-CMM/2024						
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA:	IVZ0575	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	10082	1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	FIAT	2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	PALIO WEEKEND	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR:	BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI:	9BD374175F5066291	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB:	2014	4- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAN/CERT. REGISTRO:	01021353644	5- SISTEMA ELÉTRICO DIANTEIRO		X		
POTÊNCIA:	132 CV	6- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM:	292.882	7- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL	FLEX	8- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR:	370A00112690034	9- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	10- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO:	Gastos elevados	11- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS:	NÃO	12- BATERIA			X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	13- LÂMPADA TRASEIRA			X	
CASO POSITIVO QUAL PEÇA?		14- CAPÔ DIANTEIRO				
		15- FAROL DIANT ESQ				
DESTINO: Desativação.		16- CORREIA MOTOR				
		17-				
OBSERVAÇÕES GERAIS						
AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. Avaliação realizada pela Equipe do Setor de Parecer Técnico/CRPO Lit.			VALOR DO VEÍCULO (FIPE):			
			R\$ 47.021,00			
MENOR ORÇAMENTO R\$ 23.880,00			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 9.404,20			
OBS						
CONCLUSÃO: Veículo deve ser desativado.						
Nos termos do Decreto nº55985/2021, Instrução normativa nº15/2022, declaramos que o veículo deve ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: SD QPM1 TIAGO COSTA DOS SANTOS Id Func: 2824957 Data da publicação da CAVE no BI 020/CRPO-L/2024: 20/2/2024		Responsável 1: 1º Ten QTPM RICARDO ALEXANDRE GOMES Id Func: 2415062 Responsável 2: 1º SGT QPM1 GEOVANE DA SILVA SILVEIRA Id Func: 3144178		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável						