



<p><b>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL</b>  <b>Secretaria da Segurança Pública</b>  <b>Corpo de Bombeiros Militar</b>  <b>DLP-SMEC</b></p>					
<p><b>LAUDO TÉCNICO Nº 53/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</b></p>					
<p>ATIVACÃO <input type="checkbox"/></p>		<p>AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/></p>		<p>CONCERTO <input type="checkbox"/></p>	
				<p>DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/></p>	
				<p>TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>ÓRGÃO:</b> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p>					<p><b>UNIDADE:</b> DLP</p>
<p><b>LOCAL DE INSPEÇÃO:</b> Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS</p>					<p><b>DATA:</b> 11/12/2024</p>
<p><b>PROA Nº:</b> 24/1207-0005469-5</p>			<p><b>ASSUNTO:</b> Avaliação de veículo para fins de desativação.</p>		
<p><b>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</b></p>			<p><b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b></p>		
<p>PLACA: <b>JBM0839</b></p>			<p><b>ITENS AVALIADOS</b></p>		
<p>PREFIXO: <b>4463</b></p>			<p>Bom Regular Péssimo Faltante (QUANT)</p>		
<p>TIPO/MARCA: <b>IVECO</b></p>			<p>1- MOTOR</p>		
<p>MODELO: <b>DAILY</b></p>			<p>2- AGREGADOS MOTOR</p>		
<p>COR: <b>VERMELHA</b></p>			<p>3- CAIXA/CÂMBIO</p>		
<p>CHASSI: <b>93ZC3570138308706</b></p>			<p>4- AGREGADOS CAIXA</p>		
<p>ANO DE FAB./MODELO: <b>2002/2003</b></p>			<p>5- SISTEMA DIREÇÃO</p>		
<p>RENAVAM: <b>801693152</b></p>			<p>6- SISTEMA DE FREIOS</p>		
<p>POTÊNCIA: <b>103 CV</b></p>			<p>7- SISTEMA ELÉTRICO</p>		
<p>QUILOMETRAGEM: <b>235,000</b></p>			<p>8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO</p>		
<p>COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input checked="" type="checkbox"/> LC <input type="checkbox"/></p>			<p>9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB</p>		
<p>Nº DO MOTOR: <b>814023 3579810</b></p>			<p>10- SIST. ARREFECIMENTO</p>		
<p>VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p>			<p>11- AGREGADOS SIST. ARREF.</p>		
<p>PARADO MOTIVO: <b>VIATURA + 10 ANOS</b></p>			<p>12- SISTEMA SUSPENSÃO</p>		
<p>POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p>			<p>13- PNEUS / RODAS / ESTEPE</p>		
<p>USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p>			<p>14- CARROCERIA</p>		
<p><b>CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?</b></p>			<p>15- INTERIOR / ACESSÓRIOS</p>		
<p><b>DESTINO</b> (doação, transferência, leilão, etc) ?</p>			<p>16- BANCOS</p>		
			<p>17- FORRAÇÕES</p>		
			<p>18- DIFERENCIAL</p>		
			<p>19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS</p>		
			<p>VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 42,958,00</p>		
<p><b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b></p>					
<p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do veículo encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 16, as viaturas oficiais com mais de 10 anos poderão ser desativadas e, visto avaliação da comissão foi verificado dano estrutural da mesma, encaminhando a mesma para desativação.</p>					
<p><b>CONCLUSÃO</b></p>					
<p>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como <b>IRRECUPERÁVEL</b>.</p>					
<p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p>			<p><b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</b></p>		
<p>Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p>			<p><b>TÉCNICO 1: LUCAS DORE PREDIGER</b> SD QPBM Matrícula: 4550072</p>		
<p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p>			<p><b>TÉCNICO 2: FELIPE VARGAS OLIVEIRA</b> SD QPBM Matrícula: 3694810</p>		
<p>E será classificado como:</p>			<p><b>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.</b> CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106</p>		
<p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável</p>			<p><b>TÉCNICO 3: PAULO ALEXANDRE HOFF</b> 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274</p>		