




24120700046757

 GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretária da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC		LAUDO TÉCNICO Nº 005/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS				
ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/>		AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>		CONCERTO <input type="checkbox"/>		
		DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>		TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR						
LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS					UNIDADE: DLP	
PROA Nº: 24/1207-0004675-7			ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	JBM0112	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	3759	1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	GM	2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	S10 2.8 DIESEL 4X4	3- CAIXA/CÂMBIO			X	
COR:	VERMELA	4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI:	8BG138BC01C416060	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB./MODELO:	2001/2001	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM:	759715203	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA:	132 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM:	N/C	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL:	FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
Nº DO MOTOR:	4070405327	11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
VEÍCULO RODANDO:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO:	VIATURA + 10 ANOS	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA			X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL			X	
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 48.912,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do veículo encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art 16, as viaturas oficiais com mais de 10 anos poderão ser desativadas e, visto avaliação da comissão foi verificado dano estrutural da mesma, encaminhando a mesma para desativação.						
CONCLUSÃO						
Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado com IRRECUPERÁVEL .						
Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:		COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC				
Concertado <input type="checkbox"/>		TÉCNICO 1: FELIPE VARGAS OLIVEIRA SD QPBM Matrícula: 3694810		TÉCNICO 2: NATHAN ROCHA DO NASCIMENTO SD QPBM Matrícula: 4782987		
Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106		TÉCNICO 3: LUCAS DORÉ PREDIGER SD QPBM Matrícula: 4550072		
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) E será classificado como:						
<input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Material Ferroso		<input type="checkbox"/> Recuperável <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável				