






| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---------|--|--|
|  GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretária da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC | | | | | | | |
| LAUDO TÉCNICO Nº 97/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> | AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> | CONserto <input type="checkbox"/> | DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/> | | | |
| ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | | | UNIDADE: DLP | | | | |
| LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS | | | 6/1/2025 | | | | |
| PROA Nº: 24/1207-0005600-0 | | ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação. | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | |
| PLACA: | EQP4252 | ITENS AVALIADOS | Bom | Regular | Péssimo | Faltante (QUANT) | |
| PREFIXO: | Pref DTERS 63898 | 1- MOTOR | | | X | | |
| TIPO/MARCA: | QUADRICICLO POLARIS | 2- AGREGADOS MOTOR | | | X | | |
| MODELO: | SPORTSMAN 570, 44HP | 3- CAIXA/CÂMBIO | | | X | | |
| COR: | VERMELHA | 4- AGREGADOS CAIXA | | | X | | |
| CHASSI: | N/C | 5- SISTEMA DIREÇÃO | | | X | | |
| ANO DE FAB./MODELO: | 2017 | 6- SISTEMA DE FREIOS | | | X | | |
| RENAVAM: | N/C | 7- SISTEMA ELÉTRICO | | | X | | |
| POTÊNCIA: | 44HP | 8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO | | | X | | |
| QUILOMETRAGEM: | N/C | 9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB | | | X | | |
| COMBUSTÍVEL: | FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> | 10- SIST. ARREFECIMENTO | | | X | | |
| Nº DO MOTOR: | N/C | 11- AGREGADOS SIST. ARREF. | | | X | | |
| VEÍCULO RODANDO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | 12- SISTEMA SUSPENSÃO | | | X | | |
| PARADO MOTIVO: | VIATURA + 10 ANOS | 13- PNEUS / RODAS / ESTEPE | | | X | | |
| POSSUI MULTAS: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | 14- CARROCERIA | | | X | | |
| USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | 15- INTERIOR / ACESSÓRIOS | | | X | | |
| CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS? | | 16- BANCOS | | | X | | |
| | | 17- FORRAÇÕES | | | X | | |
| DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? | | 18- DIFERENCIAL | | | N/C | | |
| | | 19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS | | | N/C | | |
| | | | VALOR DO VEÍCULO (APE): 13.037,35 | | | | |
| OBSERVAÇÕES GERAIS | | | | | | | |
| Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do equipamento encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 15, baseada neste Laudo emitido pela CAVE, o referido equipamento apresenta corrosão numeral de chassi, demais avarias que impossibilitam a recuperação, bem como a inexistência de cadastro junto ao órgão DETRAN/RS, diante do exposto encaminhamos a mesma para desativação. | | | | | | | |
| CONCLUSÃO | | | | | | | |
| Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como MATERIAL FERROSO. | | | | | | | |
| Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser: Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) E será classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input checked="" type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável | | COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC | | TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274  | | TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER SD QPBM Matrícula: 4550072  | |
| | | PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106 | | TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER SD QPBM Matrícula: 4357671  | | | |