



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado						
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO						
Secretaria: <input type="checkbox"/> ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONCERTO <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>						
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR UNIDADE: CRPOVRP LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua 28 de Outubro nº 148, Bairro Universitario, Santa Cruz do Sul 19/01/2024 PROCESSO Nº 24/1203-0005603-8 ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação						
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA: JBM 1450		1- MOTOR		X		
PREFIXO: BM 5099		2- AGREGADOS MOTOR		X		
TIPO/MARCA: PASS/AUTOMÓVEL GM		3- CAIXA/CÂMBIO		X		
MODELO: CORSA SEDAN MAXX		4- AGREGADOS CAIXA		X		
COR: Branca		5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
CHASSI: 9BGXH1905C166179		6- SISTEMA DE FREIOS	X			
ANO DE FAB./MODELO: 2004/2005		7- SISTEMA ELÉTRICO	X			
OO847932516		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO	X			
107 CV		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB	X			
QUILOMETRAGEM: 373.552		10- SIST. ARREFECIMENTO	X			
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.	X			
Nº DO MOTOR: A2009863		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE	X			
PARADO MOTIVO: DESATIVAÇÃO		14- CARROCERIA		X		
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		16- BANCOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL				
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	X			
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 19.215			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$			
			R\$2.000,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
CONCLUSÃO: Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deveria ser DESATIVADO						
Nos termos da Instrução Normativa 04/2022 declaramos que o veículo deverá ser: concertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: <u>Alvaro Luiz Lopes</u> 1º TEN PME Matrícula: 2187825		Responsável 1: <u>Daniel Binto Mello</u> MAJ QOEM Matrícula: 2888831		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE ____/____/____ pág. ____		Responsável 2: <u>Marco Camilo Berger</u> SD QPM1 Matrícula: 22689154		