



24120700056000

<p>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC</p>					
<p>LAUDO TÉCNICO Nº 99/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</p>					
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>	
<p>ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p>					<p>UNIDADE: DLP</p>
<p>LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS</p>					<p>6/1/2025</p>
<p>PROA Nº: 24/1207-0005600-0</p>			<p>ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.</p>		
<p>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</p>		<p>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</p>			
PLACA: EQP4254	PREFIXO: Pref DTERS 63900	1- MOTOR	Bom	Regular	Péssimo
TIPO/MARCA: QUADRICICLO POLARIS	MODELO: SPORTSMAN 570, 44HP	2- AGREGADOS MOTOR			X
COR: VERMELHA	CHASSI: VIN-3NESEA577JM199764	3- CAIXA/CÂMBIO			X
ANO DE FAB./MODELO: 2017	RENAVAM: N/C	4- AGREGADOS CAIXA			X
POTÊNCIA: 44HP	QUILOMETRAGEM: N/C	5- SISTEMA DIREÇÃO			X
COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	Nº DO MOTOR: N/C	6- SISTEMA DE FREIOS			X
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	PARADO MOTIVO: VIATURA + 10 ANOS	7- SISTEMA ELÉTRICO			X
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X
CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		10- SIST. ARREFECIMENTO			X
		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X
		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X
		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X
		14- CARROCERIA			X
		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X
		16- BANCOS			X
		17- FORRAÇÕES			X
		18- DIFERENCIAL			N/C
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			N/C
			<p>VALOR DO VEÍCULO (APE): 13.037,35</p>		
<p>OBSERVAÇÕES GERAIS</p>					
<p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do equipamento encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP, Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 15, baseada neste Laudo emitido pela CAVE, o referido equipamento apresenta corrosão numeral de chassi, demais avarias que impossibilitam a recuperação, bem como a inexistência de cadastro junto ao órgão DETRAN/RS, diante do exposto encaminhamos a mesma para desativação.</p>					
<p>CONCLUSÃO</p>					
<p>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como MATERIAL FERROSO.</p>					
<p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p>		<p>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</p>			
<p>Consertado <input type="checkbox"/></p>	<p>Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274 <i>Paulo Hoff</i></p>		<p>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER SD QPBM Matrícula: 4550072 <i>Lucas Dore Prediger</i></p>	
<p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p> <p>E será classificado como:</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input checked="" type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável</p>		<p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024, Pág.104 a 106</p>		<p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER SD QPBM Matrícula: 4357671 <i>Israel Samuel Becker</i></p>	