



24120700048261

<p>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC</p>						
<p align="center">LAUDO TÉCNICO Nº 11/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</p>						
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
<p>ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p>				<p>UNIDADE: DLP</p>		
<p>LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS</p>				<p>DATA: 28/11/2024</p>		
<p>PROA Nº: 24/1207-0004826-1</p>			<p>ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.</p>			
<p>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</p>		<p>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</p>				
PLACA: JBM3202		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 7240		1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA: GM		2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO: S-10 COLINA D 4X4		3- CAIXA/CÂMBIO			X	
COR: VERDE		4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI: 9BG138JJOAC425136		5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB./MODELO: 2009/2010		6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM: 181458403		7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA: 140 CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM: N/C		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
Nº DO MOTOR: M1A350821		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO: VIATURA + 10 ANOS		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL			X	
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	
			<p>VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 68.634,00</p>			
<p>OBSERVAÇÕES GERAIS</p> <p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do veículo encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art 18, as viaturas oficiais com mais de 10 anos poderão ser desativadas e, visto avaliação da comissão foi verificado dano estrutural da mesma, encaminhando a mesma para desativação.</p>						
<p>CONCLUSÃO</p> <p>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como IRRECUPERÁVEL.</p>						
<p align="center">COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</p>						
<p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p> <p>Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p> <p>E será classificado como:</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável</p> <p><input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável</p>		<p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF</p> <p>1º SGT QPBM</p> <p>Matrícula: 2968274</p> <p><i>SGT Hoff</i></p>		<p>TÉCNICO 2: FELIPE VARGAS OLIVEIRA</p> <p>SD QPBM</p> <p>Matrícula: 3694610</p> <p><i>Felipe</i></p>		
		<p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.</p> <p>CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024.</p> <p>Pág.104 a 106</p>		<p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER</p> <p>SD QPBM</p> <p>Matrícula: 4357671</p> <p><i>Israel Samuel Becker</i></p>		