



24120700056000

| | |
|---|--|
| GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC | |
| LAUDO TÉCNICO Nº 96/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | |
| ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> | AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> |
| CONCERTO <input type="checkbox"/> | DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> |
| TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/> | |
| ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | |
| LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS | |
| PROA Nº: 24/1207-0005600-0 | |
| ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação. | |
| UNIDADE: DLP | |
| 8/1/2025 | |
| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO | |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
| PLACA: EQP4251 | ITENS AVALIADOS |
| PREFIXO: Pref DTERS 63897 | Bom |
| TIPO/MARCA: QUADRICICLO POLARIS | Regular |
| MODELO: SPORTSMAN 570, 44HP | Péssimo |
| COR: VERMELHA | Faltante (QUANT) |
| CHASSI: VIN-3NESEA575JM199763 | 1- MOTOR |
| ANO DE FAB./MODELO: 2017 | 2- AGREGADOS MOTOR |
| RENAVAM: N/C | 3- CAIXA/CÂMBIO |
| POTÊNCIA: 44HP | 4- AGREGADOS CAIXA |
| QUILOMETRAGEM: N/C | 5- SISTEMA DIREÇÃO |
| COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> | 6- SISTEMA DE FREIOS |
| Nº DO MOTOR: N/C | 7- SISTEMA ELÉTRICO |
| VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | 8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO |
| PARADO MOTIVO: VIATURA + 10 ANOS | 9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB |
| POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | 10- SIST. ARREFECIMENTO |
| USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | 11- AGREGADOS SIST. ARREF. |
| CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS? | 12- SISTEMA SUSPENSÃO |
| DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? | 13- PNEUS / RODAS / ESTEPE |
| | 14- CARROCERIA |
| | 15- INTERIOR / ACESSÓRIOS |
| | 16- BANCOS |
| | 17- FORRAÇÕES |
| | 18- DIFERENCIAL |
| | 19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS |
| VALOR DO VEÍCULO (APE): 13.037,35 | |
| OBSERVAÇÕES GERAIS | |
| <p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do equipamento encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 15, baseada neste Laudo emitido pela CAVE, o referido equipamento apresenta corrosão numeral de chassi, demais avarias que impossibilitam a recuperação, bem como a inexistência de cadastro junto ao órgão DETRAN/RS, diante do exposto encaminhamos a mesma para desativação.</p> | |
| CONCLUSÃO | |
| <p>Após visitar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como: MATERIAL FERROSO.</p> | |
| COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC | |
| <p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 de SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p> | <p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274 </p> |
| <p>Consentado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p> <p>E será classificado como:</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input checked="" type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável</p> | <p>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER SD QPBM Matrícula: 4550072 </p> |
| | <p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER SD QPBM Matrícula: 4357171 </p> |
| | <p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106</p> |