



24120300147688



22120300126523



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
CRBM

LAUDO TÉCNICO 009 /2023 AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONCERTO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERENCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR		OPM: 2º BRBM				
LOCAL DE INSPEÇÃO: Cachoeira do Sul/RS		DATA: 14/Dez/23				
PROCESSO Nº: 22120300126523						
LAUDO TÉCNICO Nº: 04/2022 - Portaria nº 040-IT/CRBM/2º BRBM/2022						
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IVF4846	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	9714	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA:	Camioneta/Renault	2- AGREGADOS MOTOR	X			
MODELO:	Duster	3- CAIXA/CÂMBIO	X			
COR:	Branca	4- AGREGADOS CAIXA	X			
CHASSI:	93YHSR7P5EJ876080	5- SISTEMA DIREÇÃO	X			
ANO DE FAB.:	2013	6- SISTEMA DE FREIOS	X			
RENAVAN/CERT. REGISTRO:	719216257	7- SISTEMA ELÉTRICO	X			
POTÊNCIA:	115 cv	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO	X			
QUILOMETRAGEM:	255.535	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB	X			
COMBUSTÍVEL:	Álcool/Gasolina	10- SISTEMA SUSPENSÃO	X			
Nº DO MOTOR:	K4MD694Q119737	11- PNEUS / RODAS / ESTEPE	X			
VEÍCULO RODANDO:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	12- CARROCERIA	X			
PARADO MOTIVO:	Motor com avarias	13- INTERIOR / ACESSÓRIOS	X			
POSSUI MULTAS:	Não	14- BANCOS	X			
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- FORRAÇÕES	X			
CASO POSITIVO QUAL PEÇA?		16- DIFERENCIAL	X			
DESTINO:		17- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	X			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
AVALIAÇÃO DE VEÍCULO:			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 44.492,00			
Cópia da Nota para BI nº 01/P4-2ºBRBM/2022			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:			
Orçamento de reforma de motor da Injetec Centro Técnico Automotivo - valor R\$22.557,21			R\$ 8.898,40			
Orçamento de reforma de motor da Steindorff Ltda - valor R\$24.621,00						
Orçamento de reforma de motor da Emicar Mecânica e Auto Peças - valor R\$24.824,00						
Fotos das laterais direita e esquerda da Vtr de prefixo 9714						
Fotos da frente e traseira da Vtr de prefixo 9714						
Foto do motor da Vtr de prefixo 9714						
Avaliação da Tabela FIPE						
CONCLUSÃO: Após exame realizado, concluímos não ser possível apurar se as causas que deram origem as avarias decorrem de causas Técnicas (inerentes ao desgaste natural do uso) ou se de causas Pessoais Responsáveis (decorrentes da ausência de medidas preventivas necessárias ao perfeito funcionamento e uso do bem). Contudo, verifica-se inviável o concerto do material de motomecanização, haja vista o orçamento de menor valor corresponder a 50,89% do valor do bem.						
Nos termos do Decreto nº55985/2021, Instrução normativa nº04/2022, declaramos que o veículo deve ser:		Responsável Técnico: 1º Ten Márcio Fontoura da Silveira Id Func 2427184		Responsável 1: 2º Sgt GILIARDI NUNES CASAROTTO Id Func 3699596		
consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Data da publicação da CAVE no DOE Nota para BI nº 01/P4-2ºBRBM/2022 13 de julho de 2022		Responsável 2: Sd RODRIGO ROBERTO BARZ DE VARGAS Id Func 2995050		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Material Ferroso		<input type="checkbox"/> recuperável <input checked="" type="checkbox"/> irrecuperável				