



<p>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC</p>					
<p>LAUDO TÉCNICO Nº 32/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</p>					
<p>ATIVACÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONSERTO <input type="checkbox"/> DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/></p>					
<p>ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p>					<p>UNIDADE: DLP</p>
<p>LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS</p>					<p>DATA: 04/12/2024</p>
<p>PROA Nº: 24/1207-0005064-9</p>			<p>ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.</p>		
<p>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</p>			<p>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</p>		
<p>PLACA: IPO8747</p>			<p>ITENS AVALIADOS</p>		
<p>PREFIXO: 7160</p>			<p>Bom Regular Péssimo Faltante (QUANT)</p>		
<p>TIPO/MARCA: FIAT</p>			<p>1- MOTOR</p>		
<p>MODELO: DUCATO MC TCA AMB</p>			<p>2- AGREGADOS MOTOR</p>		
<p>COR: VERMELHA</p>			<p>3- CAIXA/CÂMBIO</p>		
<p>CHASSI: 93W245G3392036121</p>			<p>4- AGREGADOS CAIXA</p>		
<p>ANO DE FAB./MODELO: 2008/2009</p>			<p>5- SISTEMA DIREÇÃO</p>		
<p>RENAVAM: 127924442</p>			<p>6- SISTEMA DE FREIOS</p>		
<p>POTÊNCIA: 127 CV</p>			<p>7- SISTEMA ELÉTRICO</p>		
<p>QUILOMETRAGEM: N/C</p>			<p>8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO</p>		
<p>COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input checked="" type="checkbox"/> GLC <input type="checkbox"/></p>			<p>9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB</p>		
<p>Nº DO MOTOR: 81404351049037</p>			<p>10- SIST. ARREFECIMENTO</p>		
<p>VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p>			<p>11- AGREGADOS SIST. ARREF.</p>		
<p>PARADO MOTIVO: VIATURA + 10 ANOS</p>			<p>12- SISTEMA SUSPENSÃO</p>		
<p>POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p>			<p>13- PNEUS / RODAS / ESTEPE</p>		
<p>USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p>			<p>14- CARROCERIA</p>		
<p>CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?</p>			<p>15- INTERIOR / ACESSÓRIOS</p>		
<p>DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?</p>			<p>16- BANCOS</p>		
<p></p>			<p>17- FORRAÇÕES</p>		
<p></p>			<p>18- DIFERENCIAL</p>		
<p></p>			<p>19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS</p>		
<p></p>			<p>VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 42.489,00</p>		
<p>OBSERVAÇÕES GERAIS</p>					
<p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do veículo encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 16, as viaturas oficiais com mais de 10 anos poderão ser desativadas e, visto avaliação da comissão foi verificado dano estrutural da mesma, encaminhando a mesma para desativação.</p>					
<p>CONCLUSÃO</p>					
<p>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como IRRECUPERÁVEL.</p>					
<p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p>			<p>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</p>		
<p>Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p>			<p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274</p>		
<p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p>			<p>TÉCNICO 2: FABRÍCIO AMORIM MACHADO SD QPBM Matrícula: 4354117</p>		
<p>E será classificado como:</p>			<p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER SD QPBM Matrícula: 4357671</p>		
<p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável</p>			<p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106</p>		
<p><input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável</p>			<p></p>		