PROJUDI - Processo: 0016232-10.2026.8.16.0017 - Ref. mov. 28.2 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
23/09/2026: JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO. Arq: Outros_Anexos

MARANGONI LEILÕES

MARANGONI LEILOES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001894

CG 125 FAN ES - HONDA

BRASIL BXQ2671

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil	*Data Impressão: 25/08/2026 14:17*	Data Vistoria: 25/08/2026 14:15

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **CG 125 FAN ES - HONDA**		Ano Fab / Modelo: **2009/2009**
Tipo Veículo: **Motocicleta**		Condições Veículo: **SUCATA**
Placa: **BXQ2671**	UF/Cidade Placa: **SP/IGUAPE-SP**	
Nr Motor: PINADO	**Nr Motor BIN: JC41E29057678**	Condições Motor: **Gravação ilegível**
Nr Chassi: PINADO	**Nr Chassi BIN: 9C2JC41209R057678**	Condições Chassi: **Gravação ilegível.**
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: **Gasolina**	Combustível BIN: **Gasolina**	
Cor: **Preto**	Cor BIN: **Preto**	
Tem KIT GNV: **Não**		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R$ 900,00 (novecentos reais)

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.


FRENTE



PLACA


TRASEIRA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ89V GWC3X 26XEH XTKCR



CHASSI



MOTOR

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001894 **Placa: BXQ2671** *Data Impressão: 25/08/2026 14:17*

Nr Motor: PINADO **Nr Chassi: PINADO**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Restrições	**Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
Bin Estadual - Restrições do Proprietário	**Bin Federal - Atenção para as Restrições**
SENATRAN - Restrições	**Multas Federais**
Numeração do CHASSI digitada difere da BIN	**Numeração do MOTOR digitada difere da BIN**
Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL	**Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL**
Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL	**Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	MOTOCICLETA
Placa	BXQ2671	**Renavam**	00143222570
Chassi	9C2JC41209R057678	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	JC41E29057678	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	HONDA	**Modelo**	CG 125 FAN ES
Ano Fab.	2009	**Ano Mod.**	2009
Cor	PRETA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	IGUAPE-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	124
Capacidade Passageiros	2	**PBT**	29
Mensagem	MOTOR AGREGADO: JC41E29057678		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Proprietários:

Proprietário	S***** M******* F****

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ89V GWC3X 26XEH XTKCR

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	BXQ2671	**Renavam**	00143222570
Chassi	9C2JC41209R057678	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	JC41E29057678	**Município**	IGUAPE
UF	SP	**Tipo**	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	**Marca Modelo**	HONDA/CG 125 FAN ES
Ano Fab	2009	**Ano Mod**	2009
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	GASOLINA
Cilindradas	124	**Cor**	PRETA
Capacidade Passageiros	2	**PTB**	0.29
CPF/CNPJ Proprietário	2**********		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição RFB**	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001894 **Placa: BXQ2671** *Data Impressão: 25/08/2026 14:17*

Nr Motor: PINADO **Nr Chassi: PINADO**



FRENTE



TRASEIRA



PLACA


Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ89V GWC3X 26XEH XTKCR



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00001894 **Placa: BXQ2671** *Data Impressão: 25/08/2026 14:17*

Nr Motor: PINADO **Nr Chassi: PINADO**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ89V GWC3X 26XEH XTKCR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ89V GWC3X 26XEH XTKCR