CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	5/08/2026	**PLACA:**	**LUY414**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753016443	**ROMBO:**	41
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021086	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2QPJ311112	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L7PJ311112	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	*	**ORDEN**	2143757304
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	93695		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 131.300.000	
V/R COLSERAUTO	$ 131.300.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	49%
PINTURA	################################	85%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	91%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, LLANTA DE REPUESTO, EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO, A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES. PANORÁMICO DELANTERO LEVE PICADO. FAROLAS OPACAS. PERFORACIÓN EN PLATÓN POR ADAPTACIÓN DE BARRA ANTIVUELCO. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN CUNA,VIGAS DE CHASIS Y TREN TRASERO.MOTIVO DE RECHAZO:CORROSIÓN EN ESTRIBOS Y GUARDAPOLVO METÁLICOS TRASEROS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO DERECHO, FUGA ACEITE MOTOR, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
OTROS	OPCIONAL FORROS ASIENTOS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	3	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5] [FL]



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026

Colserauto #3

Informe Técnico 2307112

Fecha:	5/08/2026	No Informe	
Placa:	LUY414	Ciudad	3753016443

SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

LUY 414

Datos

Marca	FORD
Clase	PICKUP DOBLE CAB
Tipo	RANGER [5] [FL]
Modelo	2023
Nacionalidad	ARG
Color	BLANCO
Cilindraje	

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	41

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
SA2QPJ311112	*	8AFAR23L7PJ311112


Documentos





Concepto e Impresiones


Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Foto-panoramica

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel 320 899 83 50 / Cel 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarquí / Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 306853

Colserauto


No. Serie: Foto- panoramico


No. Vin Chasis:





No. Motor:





Registro de cargo de: _____ Placa: LUY 414 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
05/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LUY414			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	5/08/2026	PLACA:	LUY414

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753016443	ROMBO:	41
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	3198
COD. FASEC.	03021086	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SA2QPJ311112	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L7PJ311112	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143757304
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	93695

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 131.300.000
V/R COLSERAUTO	$ 131.300.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 496630 **Fecha Expedición:** 5 8 2026 **Hora:** 1:58 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028395152	CAMIONETA	10028395152	LUY414
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	2/10/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR23L7PJ311112	8AFAR23L7PJ311112	SA2Q PJ311112	8AFAR23L7PJ311112
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER XL	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	3198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		775	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	2/9/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/8/2027	2/9/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	2/10/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
204381370	2/9/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LUY414
Fecha Servicio:	5/08/2026 10:14:59 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**LUY414**
Fecha Servicio:	**5/08/2026 10:14:59 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12




Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	05/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LUY414	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	SA2QPJ311112	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	*	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR23L7PJ311112		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757304		
Fecha de Expedicion:	05/08/2026	**Hora:**	10:36

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LUY414
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	3198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	05/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFAR23L7PJ311112
Número de Serie:	*
Número de motor:	SA2QPJ311112
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.