CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/08/2026	**PLACA:**	**NOY232**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753022901	**ROMBO:**	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	DFSK/DFM/DFZL	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	**MODELO**	2024
TIPO	VAN CARGA	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1240
COD. FASEC.	14307015	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	DK120523304073	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LVZMN2596RAA00704	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LVZMN2596RAA00704	**ORDEN**	2143757625
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	173878		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 60.700.000		
V/R COLSERAUTO	$ 60.700.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############	33%
PINTURA	##############################	75%
VIDRIOS	##################################	85%
CHASIS	########################	62%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANORAMICO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO AIRBAG: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE,GATO,LLANTA DE REPUESTO,NO PORTA, LLAVE PERNOS,PALANCA,KIT DE CARRETERA,NO APLICA A/C.TESTIGO AIRBAG ACTIVO.PANORÁMICO DELANTERO CON PICADO E INICIO DE FISURA.TAPIZADO SILLA,CARTERAS PUERTA DETERIORADO.MOTOR INESTABLE.ALTO GRADO DE OXIDACIÓN CON FOCOS DE CORROSIÓN EN PUNTAS CHASIS,PISO CARROCERÍA/PANEL,CUNA,PIEZAS MECÁNICAS Y DE SUSP.MOTIVO DE RECHAZO:GOLPE EN TRAVIESA INF,CORROSIÓN EN ESTRIBOS,GUARDAPOLVO METÁLICOS TRASEROS,MALA REPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA,EN TAPA/COMPUERTA BAUL., , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, NO PRESENTA AIRE ACONDICIONADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, TESTIGO AIRBAG, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANORAMICO, CORROSION, MARCO FRONTAL, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA DFSK/DFM/DFZL **CLASE** CAMIONETA REPAR **TIPO** VAN CARGA



27/08/2026



27/08/2026



27/08/2026



27/08/2026



27/08/2026



27/08/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307395

NOY232

Fecha:	27/08/2026
Placa:	NOY232
No. Informe	3753022901
Ciudad	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos


Marca	
Clase	DFSK/DFM/DFZL
Tipo	CAMIONETA REPAR
Modelo	VAN CARGA
Nacionalidad	2024
Color	CHI
Cilindraje	BLANCO

Nombre	
Cédula de ciudadanía (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Dirección	811011779
Teléfono	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	5

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
DK120523304073	LVZMN2596RAA00704	LVZMN2596RAA00704


Documentos


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032321343
PLACA NOY232 | MARCA DFSK | LÍNEA EQ5025XXYF13 1.2 | MODELO 2024
CILINDRADA CC 1.240 | COLOR BLANCO | SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA PANEL | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD KG/PAS 830
NÚMERO DE MOTOR DK12-05 23304073 | RES N | VIN LVZMN2596RAA00704
NÚMERO DE SERIE ****** | RES N | NÚMERO DE CHASIS LVZMN2596RAA00704 | RES N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD | CILINDRAJE 87 | POTENCIA HP ******
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 08262300061913 | DE | FECHA IMPORT. 26/07/2023 | PUERTAS 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 24/07/2024 | FECHA EXP. LIC. TTO. 24/07/2024 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
LT02007899586

Concepto e Improntas

Motor — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Serial — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Chasis — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

rma _____

gente (R)
écnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.


documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los


Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3


Colserauto


No. Serie







No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: NOY 232 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NOY232			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/08/2026	PLACA:	NOY232

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753022901	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	DFSK/DFM/DFZL	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2024
TIPO	VAN CARGA	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1240
COD. FASEC.	14307015	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	DK120523304073	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LVZMN2596RAA00704	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LVZMN2596RAA00704	ORDEN	2143757625
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	173878

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 60.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 60.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	REGULAR *
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	NA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 500450 **Fecha Expedición:** 27 8 2026 **Hora:** 4:29 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10032321343	CAMIONETA	10032321343	NOY232
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	7/24/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	**Número VIN**	**Número de motor**	**Número de chasis**
LVZMN2596RAA00704	LVZMN2596RAA00704	DK12-05 23304073	LVZMN2596RAA00704
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - CARGA	DFSK	EQ5025	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1240		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		830	1980.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL	7/23/2026	7/23/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	7/23/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/22/2027	7/23/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	7/24/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
298815796	7/23/2026		IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
244261156	7/24/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**NOY232**
Fecha Servicio:	**27/08/2026 9:58:07 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NOY232
Fecha Servicio:	27/08/2026 9:58:07 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	27/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	NOY232	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	DFSK/DFM/DFZL	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	DK120523304073	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LVZMN2596RAA00704	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LVZMN2596RAA00704		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143757625		
Fecha de Expedicion:	27/08/2026	**Hora:**	10:16

Aspecto del Vehículo

Placa:	NOY232
Marca:	DFSK/DFM/DFZL
Línea:	VAN CARGA
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1240
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LVZMN2596RAA00704
Número de Serie:	LVZMN2596RAA00704
Número de motor:	DK120523304073
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.