CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	25/07/2026	**PLACA:**	**LZZ202**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753012506	**ROMBO:**	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	TIGUAN [2] [FL]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1984
COD. FASEC.	09206096	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	CXD081141	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	VVFE65N4PM043977	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	VVFE65N4PM043977	**ORDEN**	2143757093
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	40954		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.			
SUCURSAL	BARRANQUILLA			
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**		
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .			
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**		
DIRECCION	CR 52 14 30			
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058	
V/R CLIENTE	$ 0			
V/R FASECOLDA	$ 167.100.000			
V/R COLSERAUTO	$ 167.100.000			
V/R ACCESORIOS	$ 0			


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	84%
PINTURA	##################################	85%
VIDRIOS	######################################	95%
CHASIS	############################	70%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. GUARDAFANGO DERECHO DESCUADRADO. PANORÁMICO DELANTERO PICADO. TAPIZADO TECHO MANCHADO. COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS Y PUNTAS DE CHASIS CON APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. GUARDAPOLVOS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CON ROTURAS. CAMBIAR LLANTAS. TESTIGO DE CHECK-ENGINE EN ALERTA ENCENDIDA., , CONJUNTO DELANTERO DESCUADRADO, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, TESTIGO CHECK ENGINE, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | X NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL MAS 360°	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL MAS DE APROXIMACION	1	$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLKSWAGEN **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** TIGUAN [2] [FL]



25/07/2026



25/07/2026



25/07/2026



25/07/2026



25/07/2026



25/07/2026

COLSERAUTO

#3

INFORME TÉCNICO 2278927

FECHA:		No. Informe
PLACA:	25/07/2026	Ciudad 3753012506

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

LZZ202

BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	VOLKSWAGEN
MODELO	CAMIONETA PASAJ.
NACIONALIDAD	TIGUAN [2] [FL]
COLOR	2023
CILINDRAJE	ALE

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	6

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
1984		

Chequeo control de Calidad

DOCUMENTOS

CXD081141 VVFE65N4PM043977 VVFE65N4PM043977



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029686945

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LZZ202	VOLKSWAGEN	TIGUAN ELEGANCE	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.000	PLATA PIRITA METALIZADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	7

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CXD081141	N	3VVFE65N4PM043977

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3VVFE65N4PM043977	N	3VVFE65N4PM043977	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 217
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482023000094570
VE: I
FECHA IMPORT.: 13/02/2023
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 02/08/2023
FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: ******
ÓRGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO
LT03006698573

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

Foto-STIKER

CHASIS Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas


GO - FO - 041
Versión 3


Nº 305922

Colserauto

No. Serie FOTO-STIKER


No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: LZZ 202 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
25/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LZZ202			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	25/07/2026	PLACA:	LZZ202

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753012506	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	TIGUAN [2] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1984
COD. FASEC.	09206096	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CXD081141	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	VVFE65N4PM043977	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	VVFE65N4PM043977	ORDEN	2143757093
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	40954

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 167.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 167.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 494358 **Fecha Expedición:** 25 / 7 / 2026 **Hora:** 10:27 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10029686945	CAMIONETA	10029686945	LZZ202
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/2/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3VVFE65N4PM043977	3VVFE65N4PM043977	CXD081141	3VVFE65N4PM043977
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	VOLKSWAGEN	TIGUAN ELEGANCE	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA PIRITA METALIZADO	2000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1789.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		17618

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	8/2/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/1/2026	8/2/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	8/2/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
215207907	8/2/2023		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
286897817	2/5/2026		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZZ202
Fecha Servicio:	25/07/2026 8:52:50 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZZ202
Fecha Servicio:	25/07/2026 8:52:50 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13




Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16




Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	25/07/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LZZ202	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	CXD081141	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	VVFE65N4PM043977	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	VVFE65N4PM043977		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757093		
Fecha de Expedicion:	25/07/2026	**Hora:**	09:15

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LZZ202
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	TIGUAN [2] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1984
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	25/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	VVFE65N4PM043977
Número de Serie:	VVFE65N4PM043977
Número de motor:	CXD081141
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.