PROJUDI - Processo: 0036879-48.2025.8.16.0021 - Ref. mov. 80.2 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
09/10/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Outros_Anexos

MARANGONI LEILÕES

MARANGONI LEILOES

R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001841

SPIN 18L MT LT ADV - CHEVROLET

BRASIL FTD0C03

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil	*Data Impressão: 09/10/2026 15:06*	Data Vistoria: 22/06/2026 17:12

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **SPIN 18L MT LT ADV - CHEVROLET**		Ano Fab / Modelo: **2014/2014**
Tipo Veículo: **Veículo Leve**		Condições Veículo: **CONSERVADO**
Placa: **FTD0C03**	UF/Cidade Placa: **SP/ITAQUAQUECETUBA-SP**	Condições Placa: **PLACA ADULTERADA**
Nr Motor: **CPA060091**	Nr Motor BIN: **CPA060091**	Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**
Nr Chassi: **9BGJR75Z0EB294172**	Nr Chassi BIN: **9BGJR75Z0EB294172**	Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: **A13419850**	
Combustível: **Gasolina, Álcool e Gás**	Combustível BIN: **Gasolina, Álcool e Gás**	
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**	
Tem KIT GNV: **Não**		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Veículo com placa adulterada ostentando a placa LQY4G59 que não pertence à mesmo conforme pesquisa aonde ficou constado a placa original FTD0C03

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.


FRENTE


TRASEIRA


CHASSI

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTJY N9VLM Z2MC6 973J3



MOTOR

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001841 **Placa: FTD0C03** *Data Impressão: 09/10/2026 15:06*

Nr Motor: CPA060091 **Nr Chassi: 9BGJR75Z0EB294172**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para a inteção de gravame
- Bin Estadual - Comunicação de Venda
- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Atenção para as Restrições
- SENATRAN - Restrições
- Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	FTD0C03	**Renavam**	01009492982
Chassi	9BGJR75Z0EB294172	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	CPA060091	**Nr Caixa Câmbio**	A13419850
Categoria	PARTICULAR	**Marca**	CHEVROLET
Modelo	SPIN 18L MT LT ADV	**Ano Fab.**	2014
Ano Mod.	2014	**Cor**	BRANCA
Combustível	GAS/ALC/GN	**UF**	SP
Município	ITAQUAQUECETUBA-SP	**Espécie**	PASSAGEIRO
Potência	108	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	1800
Capacidade Passageiros	5	**PBT**	170
CMT	270	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: CPA060091

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA	**Data Inclusao Venda**	27/12/2023
Data Venda	11/01/2023	**Protocolo Detran**	27/12/2023

Intenção de Gravame 06/01/2023

Nome Agente Financeiro	06/01/2023	.	
Intenção Gravame			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTJY N9VLM Z2MC6 973J3

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2**********	**Proprietário**	N******* F*****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	VEICULO COM QUEIXA DE FURTO
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	FTD0C03	**Renavam**	01009492982
Chassi	9BGJR75Z0EB294172	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	CPA060091	**Caixa Câmbio**	A13419850
Município	ITAQUAQUECETUBA	**UF**	SP
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PASSAGEIRO
Marca Modelo	CHEV/SPIN 1.8L MT LT ADV	**Ano Fab**	2014
Ano Mod	2014	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL	**Cilindradas**	1800
Cor	BRANCA	**Potência**	108
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	2.7
PTB	1.7	**CPF/CNPJ Proprietário**	0**********

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	EXISTE COMUNICADO DE VENDA	**Restrição 3**	COMUNICACAO_DE_VENDA
Restrição 4	INTENCAO VENDA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição RFB	ALERTA DE ROUBO E FU		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001841 **Placa: FTD0C03** *Data Impressão: 09/10/2026 15:06*

Nr Motor: CPA060091 **Nr Chassi: 9BGJR75Z0EB294172**

Página 3

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTJY N9VLM Z2MC6 973J3

PROJUDI - Processo: 0036879-48.2025.8.16.0021 - Ref. mov. 80.2 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
09/10/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Outros_Anexos



FRENTE




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00001841	**Placa: FTD0C03**	*Data Impressão: 09/10/2026 15:06*
Nr Motor: CPA060091	**Nr Chassi: 9BGJR75Z0EB294172**	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTJY N9VLM Z2MC6 973J3



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTJY N9VLM Z2MC6 973J3