CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/08/2026	**PLACA:**	**PWP336**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753022917	**ROMBO:**	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	ONIX [3]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601364	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F252134792	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG118534	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG118534	**ORDEN**	2143757625
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	20256		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################	48%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##################################	92%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, LLAVE PERNOS, PALANCA, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. TAPIZADO SILLA MANCHADO. NO PORTA GUARDAPOLVO DE LAVAPARABRISAS DERECHO. MANIPULACIÓN EN TORNILLERIA TAPA BAUL. CAJA DE IMPACTO TRASERA SUSTITUIDA. CARTER PRESENTA GOLPE. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN VISTA INFERIOR Y PIEZAS MECÁNICAS. MOTIVO DE RECHAZO: GOLPE,MALA REPARACIÓN Y DESGRAFE EN PANEL TRASERO, PISO BAUL Y CORROSIÓN EN CUNA MOTOR., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION, PANEL TRASERO, PISO BAUL,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

50% 60%



50% 60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [3]



27/08/2026



27/08/2026



27/08/2026



27/08/2026



27/08/2026



27/08/2026

Colserauto

Informe Técnico

2307393

PWP 336

Fecha:	27/08/2026	No. Informe	
Placa:	PWP336	Ciudad	3753022917 SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es **válido únicamente** en original

Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	
Clase	CHEVROLET
Tipo	AUTOMOVIL
Modelo	ONIX (3)
Nacionalidad	2026
Color	MEX
Cilindraje	GRIS

Nombre	
Cédula de ciudadanía (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Dirección	811011779
Teléfono	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	10

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
L4F252134792	9BGEB69K0TG118534	9BGEB69K0TG118534

Documentos





Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

FOTO- STIKER

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE DE FOTO STICKER, FOTO PANORAMICO, VER FOTO #17 #18.,

Firma _____

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Colserauto

No. Serie FOTO-DIBUJAR

No. Vin Chasis

9BGEB69K0TG118534



9BGEB69K0TG118534

. Motor

L4C*252134792*

L4C*252134792*



Registro de cargo de: _____ Placa: PWP336 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Línea PQRF y Correo:** 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PWP336			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/08/2026	PLACA:	PWP336

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753022917	ROMBO:	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	ONIX [3]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601364	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F252134792	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG118534	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG118534	ORDEN	2143757625
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	20256

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 500356 **Fecha Expedición:** 27 8 2026 **Hora:** 12:34 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10036889118	AUTOMOVIL	10036889118	PWP336
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	11/10/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	**Número VIN**	**Número de motor**	**Número de chasis**
9BGEB69K0TG118534	9BGEB69K0TG118534	L4F*252134792*	9BGEB69K0TG118534
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS DRAGO	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1538.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		19012

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	11/8/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/7/2026	11/8/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	11/10/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
279893561	11/5/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
280214761	11/10/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PWP336
Fecha Servicio:	27/08/2026 10:03:54 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PWP336
Fecha Servicio:	27/08/2026 10:03:54 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	27/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	PWP336	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4F252134792	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0TG118534	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0TG118534		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143757625		
Fecha de Expedicion:	27/08/2026	**Hora:**	10:24

Aspecto del Vehículo

Placa:	PWP336
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [3]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BGEB69K0TG118534
Número de Serie:	9BGEB69K0TG118534
Número de motor:	L4F252134792
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.