MARANGONI LEILÕES

MARANGONI LEILOES

R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001934

CG 125 TITAN ES - HONDA

BRASIL AKR4736

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil	*Data Impressão: 21/09/2026 14:16*	Data Vistoria: 21/09/2026 14:13

Vistoria Veicular:


Modelo Veic.: **CG 125 TITAN ES - HONDA**		Ano Fab / Modelo: **2002/2003**
Tipo Veículo: **Motocicleta**		Condições Veículo: **SUCATA**
Placa: **AKR4736**	UF/Cidade Placa: **PR/SALGADO FILHO**	Condições Placa: **PLACA ADULTERADA**
Nr Motor: PINADO	**Nr Motor BIN: JC30E23103161**	Condições Motor: **Gravação danificada**
Nr Chassi: PINADO	**Nr Chassi BIN: 9C2JC30203R103161**	Condições Chassi: **chassi pinado**
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível:	Combustível BIN:	
Cor:	Cor BIN:	
Tem KIT GNV: **Não**		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R$ 300,00 (trezentos reais)

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.


FRENTE


TRASEIRA


CHASSI

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTG6 F3M9C 4LUZV KPNJY



MOTOR

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001934 **Placa: AKR4736** *Data Impressão: 21/09/2026 14:16*

Nr Motor: PINADO **Nr Chassi: PINADO**

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

- **Bin Federal - Atenção para as Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Multas Federais**
- **Numeração do CHASSI digitada difere da BIN**
- **Numeração do MOTOR digitada difere da BIN**
- **Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL**
- **Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL**

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	BAIXADO
Placa	AKR4736	**Renavam**	00797320628
Chassi	9C2JC30203R103161	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	JC30E23103161	**Município**	SALGADO FILHO
UF	PR	**Tipo**	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	**Marca Modelo**	HONDA/CG 125 TITAN ES
Ano Fab	2002	**Ano Mod**	2003
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	GASOLINA
Cilindradas	124	**Cor**	PRATA
Capacidade Passageiros	2	**CPF/CNPJ Proprietário**	6**********

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	BAIXADO	**Restrição 1**	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	BAIXA	**Restrição 3**	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição RFB**	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO


Página 2

ID Vistoria: 00001934 **Placa: AKR4736** *Data Impressão: 21/09/2026 14:16*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTG6 F3M9C 4LUZV KPNJY

PROJUDI - Processo: 0019634-94.2025.8.16.0030 - Ref. mov. 59.3 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
22/09/2026: JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO. Arq: Outros_Anexos

Nr Motor: PINADO **Nr Chassi: PINADO**



FRENTE




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00001934 **Placa: AKR4736** *Data Impressão: 21/09/2026 14:16*

Nr Motor: PINADO **Nr Chassi: PINADO**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTG6 F3M9C 4LUZV KPNJY



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTG6 F3M9C 4LUZV KPNJY