H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00006295

STRADA ADVENTURE CD - FIAT

BRASIL NEZ5422

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil | *Data Impressão: 13/10/2026 14:20* | Data Vistoria: 13/10/2026 13:54

Cliente:

Nome: **CTMAC – COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **00.000.000/0000-00**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **STRADA ADVENTURE CD - FIAT**		Ano Fab / Modelo: **2011/2012**
Tipo Veículo: **Veículo Leve**		Condições Veículo: **SUCATA**
Placa: **NEZ5422**	UF/Cidade Placa: **AP/MACAPA-AP**	
Nr Motor: 370A011*2026807*	**Nr Motor BIN: 370A00112116153**	Condições Motor: **Numeração divergente da que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**
Nr Chassi: OXIDADO	**Nr Chassi BIN: 9BD27844PC7399701**	Condições Chassi: **Gravação em estado acentuado de corrosão impossibilitando sua leitura.**
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: **Gasolina e Álcool**	Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**	
Cor: **Prata**	Cor BIN: **Prata**	
Tem KIT GNV: **Não**		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.


FRENTE



PLACA


TRASEIRA



CHASSI



MOTOR

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00006295 **Placa: NEZ5422** *Data Impressão: 13/10/2026 14:20*

Nr Motor: 370A011*2026807* **Nr Chassi: OXIDADO**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições	Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
Bin Estadual - Restrições do Proprietário	Bin Federal - Atenção para as Restrições
SENATRAN - Restrições	Multas Federais
Numeração do CHASSI digitada difere da BIN	Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL	Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL
Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL	Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHONETE
Placa	NEZ5422	**Renavam**	00327208201
Chassi	9BD27844PC7399701	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	370A00112116153	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	FIAT	**Modelo**	STRADA ADVENTURE CD
Ano Fab.	2011	**Ano Mod.**	2012
Cor	PRATA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	AP	**Município**	MACAPA-AP
Espécie	ESPECIAL	**Potência**	132
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	ABER CDUP
Cilindradas	1800	**Capacidade Carga**	65
Capacidade Passageiros	4	**Nr Eixos**	2
PBT	185	**CMT**	225
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 370A00112116153		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	13.733,45	**Valor Débito Licenc**	422,67
Valor Débito Multa	13733,45		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	6**********	**Proprietário**	M**** D*** A********

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	BENEFICIO TRIBUTARIO
Restrição 2	BENEFICIO TRIBUTARIO	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	BENEFICIO TRIBUTARIO

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	NEZ5422	**Renavam**	00327208201
Chassi	9BD27844PC7399701	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	370A00112116153	**Município**	MACAPA
UF	AP	**Tipo**	CAMINHONETE
Categoria	ESPECIAL	**Marca Modelo**	FIAT/STRADA ADVENTURE CD
Ano Fab	2011	**Ano Mod**	2012
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Carroceria**	73109225
Nr Eixos	2	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1800	**Cor**	PRATA
Potência	132	**Capacidade Passageiros**	4
CMT	2.25	**PTB**	1.85
CPF/CNPJ Proprietário	6**********		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	**Restrição 3**	RESTRICAO_BENEFICIO_TRIBUTARIO_FILE_VEICULOS
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição RFB**	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00006295 **Placa: NEZ5422** *Data Impressão: 13/10/2026 14:20*

Nr Motor: 370A011*2026807* **Nr Chassi: OXIDADO**



FRENTE



PLACA



TRASEIRA




CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00006295 **Placa: NEZ5422** *Data Impressão: 13/10/2026 14:20*

Nr Motor: 370A011*2026807* **Nr Chassi: OXIDADO**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador. Página 4

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las

fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil