



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00005163



BIZ 125 MAIS - HONDA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 13/04/2026 13:45

Data Vistoria: 13/04/2026 13:40

Cliente:

Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**

CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: BIZ 125 MAIS - HONDA	Ano Fab / Modelo: 2010/2010
Tipo Veículo: Motocicleta	Condições Veículo: SUCATA
Placa: MHH8257	UF/Cidade Placa: SC/INDAIAL
Nr Motor: JC42E3A123061	Nr Motor BIN: JC42E3A123061
Condições Motor: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)	
Nr Chassi: PINADO	Nr Chassi BIN: 9C2JC4230AR123061
Condições Chassi: chassi pinado	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina
Cor: Azul	Cor BIN: Azul
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00005163

Placa: MHH8257

Data Impressão: 13/04/2026 13:45

Nr Motor: JC42E3A123061

Nr Chassi: PINADO

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

Bin Federal - Atenção para as Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	BAIXADO
Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO	Placa	MHH8257
Renavam	00226819205	Chassi	9C2JC4230AR123061
Remarcação Chassi	Não	Nr Motor	JC42E3A123061
Município	INDAIAL	UF	SC
Tipo	MOTONETA	Categoria	PASSEIRO
Marca Modelo	HONDA/BIZ 125 MAIS	Ano Fab	2010
Ano Mod	2010	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	Não INFORMADO	Nr Carroceria	Não INFORMADO
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	124
Cor	AZUL	Capacidade Passageiros	2
PTB	0.27	CPF/CNPJ Faturado	80453400000191
UF Faturamento	SC	Última Atualização	03/10/2013
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	BAIXADO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Judicial	SIM
Comunicação de Venda	NÃO		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	SIM
----------------	-----

Página 2

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00005163

Placa: MHH8257

Data Impressão: 13/04/2026 13:45

Nr Motor: JC42E3A123061

Nr Chassi: PINADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHASSI



MOTOR

ID Vistoria: 00005163

Placa: MHH8257

Data Impressão: 13/04/2026 13:45

Nr Motor: JC42E3A123061

Nr Chassi: PINADO

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil