

26/08/2026, 10:43

HQR8328



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001901



T113 H 4X2 360 - SCANIA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 26/08/2026 10:43

Data Vistoria: 26/08/2026 10:34

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: T113 H 4X2 360 - SCANIA	Ano Fab / Modelo: 1995/1995
Tipo Veículo: Veículo Pesado	Condições Veículo: SUCATA
Placa: HQR8328	UF/Cidade Placa: MS/CAMPO GRANDE-MS
Nr Motor: ILEGIVEL	Nr Motor BIN: 3176852
	Condições Motor: Gravação corroída
Nr Chassi: ILEGIVEL	Nr Chassi BIN: 9B5TH4X2Z53259846
	Condições Chassi: Gravação em estado acentuado de corrosão impossibilitando sua leitura.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: 2635472
Combustível: Diesel	Combustível BIN: Diesel
Cor: Azul	Cor BIN: Azul
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

Veículo com placa adulterada ostentando a placa CAI0136 que não pertence à mesmo conforme pesquisa aonde ficou constado a placa original HQR8328

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA

26/08/2026, 10:43

HQR8328



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001901

Placa: HQR8328

Data Impressão: 26/08/2026 10:43

Nr Motor: ILEGIVEL

Nr Chassi: ILEGIVEL

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

SENATRAN - Restrições

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Federal - Atenção para as Restrições

Multas Federais

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	VEICULO COM QUEIXA DE ROUBO/FURTO	Tipo	C TRATOR
Placa	HQR8328	Renavam	00640849156
Chassi	9BSTH4X2ZS3259846	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	3176852	Nr Caixa Câmbio	2635472
Categoria	ALUGUEL	Marca	SCANIA
Modelo	T113 H 4X2 360	Ano Fab.	1995
Ano Mod.	1995	Cor	AZUL
Combustível	DIESEL	UF	MS
Município	CAMPO GRANDE-MS	Espécie	TRACAO
Potência	362	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Eixo Tras. Diferencial	760	PBT	1950
CMT	6000	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 3176852

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda

NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDSPR BN9UG KNTNS ETGGY

26/08/2026, 10:43

HQR8328

Proprietários:			
CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	V*** L**** D* C***** F*****

Restrições:			
Situação do veículo	VEICULO COM QUEIXA DE ROUBO/FURTO	Restrição 1	OCOR. DE ROUBO/FURTO
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	VEICULO COM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	HQR8328	Renavam	00640849156
Chassi	9BSTH4X2ZS3259846	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	3176852	Caixa Câmbio	2635472
Município	CAMPO GRANDE	UF	MS
Tipo	CAMINHAO TRATOR	Categoria	TRACAO
Marca Modelo	SCANIA/T113 H 4X2 360	Ano Fab	1995
Ano Mod	1995	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Carroceria	2001	Nr Eixos	2
Nr Eixo Traseiro	760	Combustível	DIESEL
Cor	AZUL	Potência	362
CMT	60	PTB	19.5
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ROUBO_FURTO
Restrição 2	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	Restrição 3	SIM
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	ALERTA DE ROUBO E FU

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO		
ID Vistoria: 00001901	Placa: HQR8328	Data Impressão: 26/08/2026 10:43
Nr Motor: ILEGIVEL	Nr Chassi: ILEGIVEL	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDSPR BN9UG KNTNS ETGGY

26/08/2026, 10:43

HQR8328




FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00001901	Placa: HQR8328	Data Impressão: 26/08/2026 10:43
Nr Motor: ILEGIVEL	Nr Chassi: ILEGIVEL	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

26/08/2026, 10:43

HQR8328

Orientações:

- 1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
- 2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDSPR BN9UG KNTNS ETGGY

