



24150000210173

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO																																																																																																									
Secretaria:																																																																																																									
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>		AVALIAÇÃO		CONCERTO <input type="checkbox"/>																																																																																																					
				DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																					
				TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>																																																																																																					
ÓRGÃO: SEAPI				UNIDADE: DT																																																																																																					
LOCAL DE INSPEÇÃO: Parque de Exposições de Assis Brasil				DATA: 07/08/2024																																																																																																					
PROA Nº: 24/1500-0021017-3				ASSUNTO: DESATIVAÇÃO																																																																																																					
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO																																																																																																							
PLACA: IJS0796 PREFIXO: 13242 TIPO/MARCA: GM/S10 2.8 D 4X4 MODELO: S10 COR: BRANCO CHASSI: 9BG138BC0YC447523 ANO DE FAB./MODELO: 2000/2000 RENAVAL: 745848800 POTÊNCIA: 132 CV QUILOMETRAGEM: - COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input checked="" type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> Nº DO MOTOR: 40704038396 VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> PARADO MOTIVO: INSERVÍVEL POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ITENS AVALIADOS</th> <th style="width: 10%;">Bom</th> <th style="width: 10%;">Regular</th> <th style="width: 10%;">Péssimo</th> <th style="width: 40%;">Faltante (QUANT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1- MOTOR</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>2- AGREGADOS MOTOR</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>3- CAIXA/CÂMBIO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>4- AGREGADOS CAIXA</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>5- SISTEMA DIREÇÃO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>6- SISTEMA DE FREIOS</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>7- SISTEMA ELÉTRICO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>10- SIST. ARREFECIMENTO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>11- AGREGADOS SIST. ARREF.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>12- SISTEMA SUSPENSÃO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>13- PNEUS / RODAS / ESTEPE</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>14- CARROCERIA</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>15- INTERIOR / ACESSÓRIOS</td><td></td><td></td><td></td><td>02 farós lado direito e esquerdo</td></tr> <tr><td>16- BANCOS</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>17- FORRAÇÕES</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>18- DIFERENCIAL</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </tbody> </table>				ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)	1- MOTOR			X		2- AGREGADOS MOTOR			X		3- CAIXA/CÂMBIO			X		4- AGREGADOS CAIXA			X		5- SISTEMA DIREÇÃO			X		6- SISTEMA DE FREIOS			X		7- SISTEMA ELÉTRICO			X		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X		10- SIST. ARREFECIMENTO			X		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X		14- CARROCERIA			X		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS				02 farós lado direito e esquerdo	16- BANCOS			X		17- FORRAÇÕES			X		18- DIFERENCIAL			X		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	
ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)																																																																																																					
1- MOTOR			X																																																																																																						
2- AGREGADOS MOTOR			X																																																																																																						
3- CAIXA/CÂMBIO			X																																																																																																						
4- AGREGADOS CAIXA			X																																																																																																						
5- SISTEMA DIREÇÃO			X																																																																																																						
6- SISTEMA DE FREIOS			X																																																																																																						
7- SISTEMA ELÉTRICO			X																																																																																																						
8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X																																																																																																						
9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X																																																																																																						
10- SIST. ARREFECIMENTO			X																																																																																																						
11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X																																																																																																						
12- SISTEMA SUSPENSÃO			X																																																																																																						
13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X																																																																																																						
14- CARROCERIA			X																																																																																																						
15- INTERIOR / ACESSÓRIOS				02 farós lado direito e esquerdo																																																																																																					
16- BANCOS			X																																																																																																						
17- FORRAÇÕES			X																																																																																																						
18- DIFERENCIAL			X																																																																																																						
19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X																																																																																																						
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?																																																																																																									
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?																																																																																																									
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):																																																																																																									
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 47.006,00																																																																																																					
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$																																																																																																					
OBSERVAÇÕES GERAIS																																																																																																									
Veículo em péssimo estado de conservação, não foi possível acrescentar quilometragem . Informamos que o mesmo não teve chassi inutilizado, devido ao avançado estado de deterioração e marcação na longarina, tornando o acesso difícil .																																																																																																									
CONCLUSÃO:																																																																																																									
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico 1: Leonardo Araújo dos Santos Matrícula: 4570278		Responsável 2: Wagner Coradini de Oliveira Matrícula: 4604296																																																																																																					
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE 5/25/2023 pág. 91		Responsável 3: Adriano Bitelo Brum Matrícula: 4892569																																																																																																					

