



Relatório de Inspeção de Máquina

Família	Pá Carregadeira
Modelo	426ZX
Número de série	2886895
Horímetro	Aproximadamente 4500hs (máquina protótipo - devido à atualização de sistema, o horímetro foi reiniciado)
Data de fabricação	2019
Garantia	Sem garantia. Venda no estado que se encontra
Condição da máquina	Máquina ligando Porta do capô L/D travada Falta caçamba Falta trava de segurança Falta engraxadeira Sem plaqueta Precisa de lavagem + revitalização Outros componentes faltando

Identificação visual



Galeria de fotos

