

GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado		LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO					
Secretária: <input type="checkbox"/> ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONSERTO <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>							
ÓRGÃO: CRPOSul		LOCAL DE INSPEÇÃO: Av. Honório Bicalho nº 20 (Oficina do 6º BPM)			UNIDADE: 6º BPM		
PROCESSO Nº:		ASSUNTO: Desativação de viatura			DATA: 07/02/2023		
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
PLACA:	IVX1025	1- MOTOR	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)	
PREFIXO:	10021	2- AGREGADOS MOTOR		X			
TIPO/MARCA:	FIAT	3- CAIXA/CÂMBIO		X			
MODELO:	PALIO ESSENCE 1.6	4- AGREGADOS CAIXA		X			
COR:	BRANCA	5- SISTEMA DIREÇÃO		X			
CHASSI:	9BD196283F2238404	6- SISTEMA DE FREIOS		X			
ANO DE FAB./MODELO:	2014	7- SISTEMA ELÉTRICO		X			
RENAVAM:	1017768223	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X			
POTÊNCIA:	117 CV	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X			
QUILOMETRAGEM:		10- SIST. ARREFECIMENTO		X			
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X			
Nº DO MOTOR:	310A50112443860	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X			
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X			
PARADO MOTIVO:		14- CARROCERIA	X				
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X			
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		16- BANCOS		X			
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X			
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) 7		18- DIFERENCIAL		X			
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X			
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 38.421,00					
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 5.763,15					
OBSERVAÇÕES GERAIS							
CONCLUSÃO: Após o recebimento e avaliação, a comissão firmou parecer favorável quanto a inservibilidade do material para incorporação, conforme preconiza a NI nº 008.5.							
Nos termos do Decreto nº 5050/03/2013 Resolução nº 01/13 SARH, declaramos que o veículo deverá ser: conserto <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: Luciano Pacifico Ávila Matrícula: 2521881		Responsável 1: Paulo Cunha de Moraes Matrícula: 2783240			
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE ____/____/____ pág. ____		Responsável 2: Edson Domingos Pereira Paiva Matrícula: 4394666			