

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR

PORTO ALEGRE, RS,
Em 19 de Setembro de 2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(LAUDO TÉCNICO/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS)

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONCERTO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO:	Brigada Militar	UNIDADE:	Departamento Administrativo
LOCAL DE INSPEÇÃO:	R. Cel. Aparício Borges, 2199 - Glória, Porto Alegre - RS, 90680-570	DATA:	19/09/24
PROCESSO N°:	4/1203-0010475-0	ASSUNTO:	Descarga de Viatura

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA:	JBM3555	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo
PREFIXO:	7551	1- MOTOR		X	
TIPO/MARCA:	GM/VECTRA	2- AGREGADOS MOTOR		X	
MODELO:	SD EXPRESSION	3- CAIXA/CÂMBIO		X	
COR:	Cinza	4- AGREGADOS CAIXA		X	
CHASSI:	9BGAD69C0BB169313	5- SISTEMA DIREÇÃO			X
ANO DE FAB	2010/2011	6- SISTEMA DE FREIOS			X
RENAVAM:	254252974	7- SISTEMA ELÉTRICO			X
POTÊNCIA:	140CV/2000	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X	



24120300104750

QUILOMETRAGEM: 143,933		9 - AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			
COMBUSTÍVEL: <input checked="" type="checkbox"/> FLEX <input type="checkbox"/> GÁS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC		10 - SIST. ARREFECIMENTO			<input checked="" type="checkbox"/>
Nº DO MOTOR: AEJ0000461		11 - AGREGADOS SIST. ARREF.			<input checked="" type="checkbox"/>
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		12 - SISTEMA SUSPENSÃO			<input checked="" type="checkbox"/>
PARADO MOTIVO: Mecânica		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>	
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		14 - CARROCERIA		<input checked="" type="checkbox"/>	
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16 - BANCOS		<input checked="" type="checkbox"/>	
		17- FORRAÇÕES			<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL			<input checked="" type="checkbox"/>
		19 - EQUIP. OBRIGATÓRIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):					
VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 36.073,00					
VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$					
OBSERVAÇÕES GERAIS					
CONCLUSÃO:					
OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.					
Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser		Responsável Técnico:			
consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Sd PM Vilmar da Silva Ortiz			
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Matrícula			
Classificado como,		Matrícula: 2330091			
<input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável		Responsável 2: 2ºSgt PM Greici Wagner			
<input type="checkbox"/> Material ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Matrícula: 4388798			
		Data da publicação da CAVE no BI 00063/2024			
		27 / 08 / 2024 - pág. 810			



24120300104750

CLÉBER RODRIGUES DOS SANTOS - Ten Cel PM
Diretor Interino do Departamento Administrativo da BM





24120300104750

Nome do documento: Laudo tecnico Vectra.pdf

Documento assinado por

VILMAR DA SILVA ORTIZ
GREICI WAGNER
Leandro Flores
Cleber Rodrigues dos Santos

Órgão/Grupo/Matrícula

BM / DA-SADM / 436376001
BM / DA-SADM / 438879801
BM / DA-DRESA / 233009101
BM / DA-SADM / 232486501

Data

19/09/2024 19:52:05
01/10/2024 17:27:45
03/10/2024 15:57:50
06/10/2024 21:34:15

