



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
BRIGADA MILITAR  
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

**LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS**

ATIVÇÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVÇÃO ☒ TRANSFERENCIA ☐

ÓRGÃO: <b>BRIGADA MILITAR</b>	OPM: 21*BPM
LOCAL DE INSPEÇÃO: <b>PORTO ALEGRE/RS</b>	DATA: 27 MAIO24
PROCESSO Nº: 23/1203-0013567-6	

LAUDO TÉCNICO Nº: 007/SPTEC-21\*BPM/2023

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	ITZ6115	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	8597	1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	FORD	2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	FIESTA	3- CAIXA/CÂMBIO			X	
COR:	BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI:	9BFZF55P7D8431327	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB.:	2012	4- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAN/CERT. REGISTRO:	507176154	5- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA:	73CV	6- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM:	234.035	7- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL:	FLEX	8- SIST. ARREFECIMENTO			X	
Nº DO MOTOR:	QF9AD8431327	9- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
VEÍCULO RODANDO:	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	10- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO:		11- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS:		12- CARROCERIA			X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	13- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO QUAL PEÇA?		14- BANCOS			X	
		15- FORRAÇÕES			X	
DESTINO:		16- DIFERENCIAL		X		
		17- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. Avaliação realizada pela Equipe do Setor de Parecer Técnico/21\*BPM de forma indireta.

VALOR DO VEÍCULO (FIPE):

R\$ 30.967,00

Veículo sem condições de rodar.

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:

R\$ 3.850,00

**CONCLUSÃO:** Veículo deve ser desativado.

Nos termos do Decreto nº55985/2021, Instrução normativa nº05/2021, declaramos que o veículo deve ser:

consertado ☐ desativado ☒  
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,  
☐ Adequado uso ☐ recuperável  
☒ Material Ferroso ☒ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Sd QPM -1 Levi SOARES Santos Oliveira

Id Func

3720047

Data da publicação da LAUDE no DOE

pág. \_\_\_\_

Responsável 1:

Cap - QOEM CLEISE Azzolin Coimbra

Id Func

2689090

Responsável 2:

1º Sgt- QPM KARINA Garcia

Id Func

2810760



Digitalizado com CamScanner