




24150000314068

 LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO						
Secretaria:						
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: SEAPI				UNIDADE: DT		
LOCAL DE INSPEÇÃO : SEAPI				DATA: 21/10/2024		
PROA Nº: 24/1500-0031406-8		ASSUNTO: DESATIVACÃO				
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: IUA7230		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 19649		1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA:FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4		2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO : PALIO		3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR: BRANCO		4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI:9BD373121D5027762		5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2013/2013		6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM:00509239374		7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA:86 CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM : -		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR :310A2011132834		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO: MANUTENÇÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		1
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? Leilão		18- DIFERENCIAL		X		
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 35.945,00			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Veículo em estado regular, com possibilidade de recuperação ao uso .						
CONCLUSÃO:						
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico 1: Leonardo Araújo dos Santos Matrícula: 4570278		Responsável 2: Matheus Antônio Rospide de Oliveira Matrícula: 4713893		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE 10/15/2024 pág. 190		Responsável 3: Jorge dos Santos Bagesteiro Matrícula: 3949788		

