



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado						
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO						
Secretaria:						
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONSERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR			UNIDADE: CRPOVRP			
LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua 28 de Outubro nº 148, Bairro Universitario, Santa Cruz do Sul			28/11/2023			
PROCESSO PROA Nº 23/1203-0012946-3			ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de descarga			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA: JBM 2739		1- MOTOR	X			
PREFIXO: BM 6891		2- AGREGADOS MOTOR	X			
TIPO/MARCA: Automóvel/GM		3- CAIXA/CÂMBIO	X			
MODELO: PRISMA JOY		4- AGREGADOS CAIXA	X			
COR: VERDE		5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
CHASSI: 9BGRJ69809G175210		6- SISTEMA DE FREIOS	X			
ANO DE FAB./MODELO: 2008/2009		7- SISTEMA ELÉTRICO	X			
RENAVAM: 00119340500		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO	X			
POTÊNCIA: 97 CV		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB	X			
QUILOMETRAGEM: 255.409		10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
Nº DO MOTOR: M80078797		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
PARADO MOTIVO: DESATIVACÃO		14- CARROCERIA	X			
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		16- BANCOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL				
DESCARGA		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 23.126,00				
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:				
		R\$3.000,00				
OBSERVAÇÕES GERAIS						
PROA: 23/1203-0012946-3						
CONCLUSÃO: Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deveria ser DESATIVADO.						
Nos termos da Instrução Normativa 04/2022 declaramos que o veículo deverá ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: ALVARO LUIZ LOPES 1º TEN PME Matrícula: 2187825		Responsável 1: DANIEL PINTO MELLO MAJ-QUEM Matrícula: 2888831		
Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE ____/____/____ pág. ____		Responsável 2: MARCOS CAMILO BERGER SD QPM1 Matrícula: 2689154		